STALCO

RIPSTOP J

Cat. I

	A	B
S	176 - 182	94 - 98
M	178 - 184	98 - 102
L	180 - 186	102 - 106
XL	182 - 188	106 - 110
2XL	184 - 190	110 - 114
3XL	186 - 192	114 - 118
4XL	188 - 194	118 - 122

1: 100% Poliester / Polyester / Polyester / Polyester / Poliéster / Polyester / Poliester / Πολυεστέρας / Poliester / Polyester / Poliester / Poliesteris / Πολυεστέρας / Poliester,
2: 100% Poliester / Polyester / Polyester / Polyester / Poliéster / Polyester / Poliester / Πολυεστέρας / Poliester / Polyester / Poliester / Poliesteris / Πολυεστέρας / Poliester,
3: 100% Poliester / Polyester / Polyester / Polyester / Poliéster / Polyester / Poliester / Πολυεστέρας / Poliester / Polyester / Poliester / Poliesteris / Πολυεστέρας / Poliester,
Membrane: 100% Poliuretan / Polyurethane / Polyurethan / Polyuretan / Polyuretán / Πολυουρεθάνη / Polyuretan / Poliuretan / Polyurethan / Poliuretan / Πολυουρεθάνη

PL

Kurtka robocza ocieplana męska

Informacja dla użytkownika
Odzież należy do kategorii I środków ochrony indywidualnej.
Odzież spełnia zasadnicze wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz Rozporządzenia (EU) 2016/425 w postaci wprowadzonej do prawa UK ze zmianami oraz wymagania normy EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021.
Deklaracja zgodności dostępna na www.stalco.pl

Przeznaczenie
Odzież ochronna przeznaczona dla pracowników wykonujących prace stanowe, transportowo-magazynowe, pracowników zatrudnionych w przemyśle samochodowym, rolniczym. Odzież ochronna chroni przed minimalnymi zagrożeniami takimi jak: powierzchniowe urazy mechaniczne, kontakt ze środkami czyszczącymi o słabszym działaniu lub dłuższy kontakt z wodą, kontakt z gorącymi powierzchniami o temperaturze nieprzekraczającej 50°C, czynniki atmosferyczne, które nie mają charakteru ekstremalnego oraz zabrudzeniami.

Oznakowanie

CE	Oznakowanie CE zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/425
UKCA	Oznakowanie UKCA zgodnie z Rozporządzeniem 2016/425 w postaci wprowadzonej do prawa UK ze zmianami
Cat. I	Kategoria 50I
EN ISO 13688	Numer normy
MM/RRRR	Miesiąc i rok produkcji
STALCO	Producent

Użytkowanie
Przed użyciem sprawdzić dopasowanie rozmiaru odzieży. Bezpieczeństwo jest zapewnione wyłącznie, gdy odzież ochronna jest prawidłowego rozmiaru oraz odpowiednio założona i zapięta. Rozmiar odzieży należy dobrać według wymiarów podanych na wszywce. Przed założeniem oraz każdorazowo po czyszczeniu należy sprawdzić stan odzieży. Nie nosić uszkodzonej odzieży (rozdarcia, przetarcia, degradacja środowiskowa itp.). Uszkodzona odzież powinna być niezwłocznie wymieniona. Odzież powinna być regularnie czyszczona zgodnie z zaleceniami Producenta. Uszkodzona, nieprawidłowo założona oraz zabrudzona odzież nie będzie zapewniała określonego poziomu ochrony. Ubranie NIE zapewnia żadnej ochrony przed substancjami chemicznymi, gorącem, ogniem, zimnem elektrycznością czy innymi zagrożeniami. Użytkować zgodnie z przeznaczeniem. Dla pełnej ochrony, w zależności od występujących zagrożeń w miejscu pracy zaleca się stosowanie dodatkowych środków ochrony indywidualnej np. rękawic ochronnych, obuwia itp.

Przechowywanie i transport
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w zamkniętych, suchych i przewiewnych pomieszczeniach, zabezpieczone przed promieniami UV oraz wilgocią, z dala od źródeł ciepła. Transportować w oryginalnych opakowaniach. Podczas transportu zabezpieczyć opakowanie wraz z odzieżą przed uszkodzeniem i czynnikami środowiskowymi. Z uwagi na właściwości odzieży, nie zaleca się przechowywać jej powyżej 3 lat od daty produkcji.

Konserwacja
a) Prać w 30°C,
b) Nie wybielać, nie chlorować
c) Nie suszyć w suszarce
d) Nie prasować
e) Nie czyścić chemicznie

Utylizacja
Użytkowana odzież może być zanieczyszczona niebezpiecznymi substancjami. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Uwaga
Przed użyciem należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji użytkowania. Zaleca się zachowanie instrukcji.

EN

Men's insulated work jacket

User information
The clothing belongs categories I personal protective equipment.
The clothing meets the essential requirements of Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council on personal protective equipment and Regulation (EU) 2016/425 in the amended version in UK law as amended and the requirements of EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021.
Declaration of conformity available at www.stalco.pl

Intended use
Protective clothing designed for workers in assembly, transport and storage, workers in the automotive industry, agriculture. Protective clothing protects against minimal hazards such as superficial mechanical injury, contact with cleaning agents with weaker effects or prolonged contact with water, contact with hot surfaces at temperatures not exceeding 50°C, atmospheric agents that are not extreme in nature and dirt.

Marking

CE	CE marking in accordance with Regulation (EU) 2016/425
UKCA	UKCA marking in accordance with Regulation 2016/425 as implemented into UK law as amended
Cat. I	PPE Category
EN ISO 13688	Standard number
MM/RRRR	Month and year of production
STALCO	Manufacturer

Use
Check the fit of the clothing before use. Safety is only ensured when protective clothing is the correct size and properly worn and fastened. Size the clothing according to the measurements given on the label. Check the condition of the clothing before wearing and each time after cleaning. Do not wear damaged clothing (tears, abrasions, environmental degradation, etc.). Damaged clothing should be replaced immediately. The clothing should be cleaned regularly according to the manufacturer's recommendations. Damaged, incorrectly worn and soiled clothing will not provide the specified level of protection. The clothing does
NOT provide any protection against chemicals, heat, fire, cold electricity or other hazards. Use as intended. For complete protection, depending on the hazards present in the workplace, additional personal protective equipment is recommended, e.g. protective gloves, footwear, etc.

Storage and transport
Store at room temperature, in closed, dry and ventilated areas, protected from UV rays and moisture, away from heat sources. Transport in original packaging. During transport, protect the packaging together with the garment from damage and environmental factors. Due to the characteristics of the garment, it is not recommended to store more than 3 years from the date of manufacture.

Maintenance
a) Wash at 30°C
b) Do not bleach, do not chlorinate
c) Do not tumble dry
d) Do not iron
e) Do not dry-clean

Disposal
Used clothing may be contaminated with hazardous substances. Dispose of in accordance with local country regulations.

Note
Read the contents of this user guide before use. It is advisable to keep the instructions.

DE

Isolierte Arbeitsjacke für Herren

Informationen für den Benutzer
Die Kleidung gehört zur Kategorie I der persönlichen Schutzausrüstung.
Das Kleidungsstück erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parlaments und des Rates über persönliche Schutzausrüstung und der Verordnung (EU) 2016/425 in der geänderten Fassung, die in britisches Recht umgesetzt wurde und die Anforderungen der EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021. Die Konformitätserklärung ist verfügbar unter www.stalco.pl

Anwendungsbereich
Schutzkleidung für Arbeiter in der Montage, im Transport und im Lagerung, für Arbeiter in der Automobilindustrie und in der Landwirtschaft. Schutzkleidung schützt vor minimalen Gefahren wie oberflächlichen mechanischen Verletzungen, Kontakt mit Reinigungsmitteln mit schwächerer Wirkung oder längerem Kontakt mit Wasser, Kontakt mit heißen Oberflächen bei Temperaturen von höchstens 50 °C, nicht extremen Witterungseinflüssen und Schmutz.

Markierung

CE	CE-Kennzeichnung gemäß der Verordnung (EU) 2016/425
UKCA	UKCA-Verpackungen gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 in der geänderten Fassung des britischen Rechts
Cat. I	Kategorie PSA
EN ISO 13688	Standard-Nummer
MM/RRRR	Monat und Jahr der Herstellung
STALCO	Hersteller

Verwendung
Überprüfen Sie die Passform des Kleidungsstücks vor dem Gebrauch. Sicherheit ist nur dann gewährleistet, wenn die Schutzkleidung die richtige Größe hat und richtig getragen und befestigt wird. Die Größe des Kleidungsstücks richtet sich nach den auf dem eingenähten Etikett angegebenen Maßen. Überprüfen Sie den Zustand des Kleidungsstücks vor dem Tragen und jedes Mal nach der Reinigung. Tragen Sie keine beschädigte Kleidung (Risse, Abschürfungen, Umweltschäden usw.). Beschädigte Kleidung sollte umgehend ersetzt werden.
Die Kleidung sollte gemäß den Empfehlungen des Herstellers regelmäßig gereinigt werden. Beschädigte, falsch getragene und verschmutzte Kleidung bietet nicht das angegebene Schutzniveau. Der Schutzanzug bietet KEINEN Schutz gegen Chemikalien, Hitze, Feuer, kalte Elektrizität oder andere Gefahren. Bestimmungsgemäße Verwendung. Für einen vollständigen Schutz wird je nach den am Arbeitsplatz bestehenden Gefahren zusätzliche persönliche Schutzausrüstung empfohlen, z. B. Schutzhandschuhe, Schuhwerk usw.

Lagerung und Transport
Bei Raumtemperatur, in geschlossenen, trockenen und belüfteten Räumen, vor UV-Strahlen und Feuchtigkeit geschützt, fern von Wärmequellen lagern. Transport in der Originalverpackung. Schützen Sie die Verpackung zusammen mit dem Kleidungsstück während des Transports vor Schäden und Umwelteinflüssen. Aufgrund der Eigenschaften des Kleidungsstücks ist es nicht empfehlenswert, mehr als 3 Jahre ab dem Herstellungsdatum zu lagern.

Wartung
a) Waschen bei 30°C
b) Nicht bleichen, nicht chloren
c) Nicht im Trockner trocknen
d) Kein Bügeln
e) Nicht chemisch reinigen

Entsorgung
Gebrauchte Kleidung kann mit gefährlichen Stoffen kontaminiert sein. Entsorgen Sie es gemäß den örtlichen Vorschriften.

Beachtung
Lesen Sie vor dem Gebrauch den Inhalt dieser Bedienungsanleitung. Es ist ratsam, die Anleitung aufzubewahren.

CZ

Zateplená pánská pracovní bunda

Informace pro uživatele
Oděvy patří do kategorie I osobné ochranné prostředky.
Oděv splňuje základní požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a nařízení (EU) 2016/425, jak je provedeno v právních předpisech Spojeného království, v platném znění a požadavky normy EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021.
Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese www.stalco.pl

Zamýšlené použití
Ochranné oděvy určené pro pracovníky při montáži, dopravě a skladování, pracovníky v automobilovém průmyslu a zemědělství. Ochranný oděv chrání před minimálními riziky, jako je povrchové mechanické poranění, kontakt s čisticími prostředky se slabšími účinky nebo dlouhodobý kontakt s vodou, kontakt s horkými povrchy při teplotách nepřesahujících 50 °C, atmosférické vlivy, které nejsou extrémní povahy, a nečistoty.

Označení

CE	Označení CE v souladu s nařízením (EU) 2016/425
UKCA	Označení UKCA v souladu s nařízením 2016/425 v platném znění
Cat. I	Kategorie OOP
EN ISO 13688	Standardní číslo
MM/RRRR	Měsíc a rok výroby
STALCO	Výrobce

Použití
Před použitím skontrolujte, zda oděv dobře sedí. Bezpečnost je zajištěna pouze tehdy, když je ochranný oděv správné velikosti a je správně nasazen a upevněn. Velikost oděvu určete podle rozměrů uvedených na všitém štítku. Před nošením a po každém čištění zkontrolujte stav oděvu. Nenoste poškozený oděv (roztržený, odřený, znehodnocený vlivem prostředí atd.). Poškozené oděvy by se měly pravidelně čistit v souladu s doporučeními výrobce. Poškozený, nesprávně nošený a znečistěný oděv neposkytuje stanovenou úroveň ochrany. Oděv NEposkytuje žádnou ochranu před chemikáliemi, teplem, ohněm, studenou elektřinou ani jinými nebezpečnými. Používejte v souladu s určením. Pro úplnou ochranu se v závislosti na nebezpečí na pracovišti doporučují další osobní ochranné prostředky, např. ochranné rukavice, obuv atd.

Skladování a přeprava
Skladujte při pokojové teplotě, v uzavřených, suchých a větraných prostorách, chráněné před UV zářením a vlhkostí, mimo zdroje tepla. Přeprava v původním obalu. Během přepravy chraňte obal spolu s oděvem před poškozením a vlivy prostředí. Vzhledem k vlastnostem oděvu se nedoporučuje skladovat více než 3 let od data výroby.

Údržba
a) Pranie na 30°C
b) Nebělit, nechlorovat
c) Nesušit v sušičce
d) Nežehlit
e) Nečistěte v čistírně

Likvidace
Použité oblečení může být kontaminováno nebezpečnými látkami. Likvidujte v souladu s místními předpisy.

Upozornění
Před použitím si přečtěte obsah této uživatelské příručky. Doporučujeme si návod uschovat.

SK

Pánska zateplená pracovná bunda

Informácie pre užívateľa
Odevy patria do kategórie I osobné ochranné prostriedky.
Odev spĺňa základné požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch a nariadenia (EU) 2016/425, ako je upravené v právnych predpisoch Spojeného kráľovstva, v platnom znení a požiadavky normy EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021. Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na stránke www.stalco.pl

Účel
Ochranné odevy určené pre pracovníkov pri montáži, preprave a skladovaní, pracovníkov v automobilovom priemysle a poľnohospodárstve. Ochranný odev chráni pred minimálnymi rizikmi, ako je povrchové mechanické poranenie, kontakt s čistiacimi prostriedkami so slabšími účinkami alebo dlhodobý kontakt s vodou, kontakt s horúcimi povrchmi pri teplotách nepresahujúcich 50 °C, atmosférické vplyvy, ktoré nejsou extrémny charakter, a nečistoty.

Označovanie

CE	CE Jenkins pagal Reglamentą (ES) 2016/425
UKCA	UKCA Žymėjimas pagal Reglamentą 2016/425, įgyvendintą JK teisę su pakeitimais
Cat. I	Kategorija AAP
EN ISO 13688	Standartinis numeris
MM/RRRR	Pagamintmo mėnuo ir metai
STALCO	Gamintojas

Používanie
Pred použitím skontrolujte, či odev sedí. Bezpečnosť je zabezpečená len vtedy, ak je ochranný odev správnej veľkosti a správne oblečený a upevnený. Veľkosť odevu určujte podľa rozmerov uvedených na všitej etikete. Pred nosením a vždy po čistení skontrolujte stav odevu. Nenoste poškodený odev (roztrhnutý, odretý, znehodnotený vplyvom prostredia atď.). Poškodené odevy by sa mali okamžite vymeniť. Odevy by sa mali pravidelne čistiť podľa odporúčaní výrobcu. Poškodený, nesprávne nosený a znečistený odev neposkytuje stanovenú úroveň ochrany. Odev NEposkytuje žiadnu ochranu pred chemikáliami, teplom, ohňom, studenou elektrinou alebo inými nebezpečnými. Používajte podľa určenia. Na úplnú ochranu sa v závislosti od nebezpečia na pracovisku odporúčajú ďalšie osobné ochranné prostriedky, napr. ochranné rukavice, obuv atď.

Skladovanie a príprava
Skladujte pri izbovej teplote, v uzavretých, suchých a veltraných priestoroch, chránené pred UV žiarením a vlhkosťou, mimo zdroju zdroju tepla. Prepravu v pôvodnom obale. Počas prepravy chráňte obal spolu s odevom pred poškodením a vplyvmi prostredia. Vzhľadom na vlastnosti odevu sa neodporúča skladovať viac ako 3 roky od dátumu výroby.

Údržba
a) Prania na 30°C
b) Nebielif, nechlorovať
c) Nesušiť v sušičke
d) Nežehliť
e) Nečistiť v čistiarni

Likvidácia
Použité oblečenie môže byť kontaminovaná nebezpečnými látkami. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi krajiny.

Pozor
Pred použitím si prečítajte obsah tejto používateľskej príručky. Odporúča sa uschovať si pokyny.

LT

Apšiltinta vyriška darbinė striukė

Informacija vartotojui
Apranga priskiriama I kategorijos asmeninių apsaugos priemonių kategorijai.
Apranga atitinka esminius Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių reikalavimus ir Reglamento (ES) 2016/425, įgyvendinamo Jungtinės Karalystės teisėje, su pakeitimais ir EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021 reikalavimus.
Atitikties deklaraciją galima rasti adresu www.stalco.pl

Naudojimas pagal paskirtį
Apsauginiai drabužiai, skirti surinkimo, transporto ir sandėliavimo darbuotojams, automobilių pramonės, žemės ūkio darbuotojams. Apsauginė apranga apsaugo nuo minimalių pavojų, tokių kaip paviršiniai mechaniniai sužalojimai, valytis su silpniesiems poveikio valymo priemonėmis, arba ilgalaikis valytis su kanitais, paviršius karštais paviršiais temperatūra neviršija 50 °C, atmosferos veiksniais, kurie nera ekstremalaus pobūdžio, ir purvu.

Paskyrimas

CE	CE ženklas pagal Reglamentą (ES) 2016/425
UKCA	UKCA Žymėjimas pagal Reglamentą 2016/425, įgyvendintą JK teisę su pakeitimais
Cat. I	Kategorija AAP
EN ISO 13688	Standartinis numeris
MM/RRRR	Pagamintmo mėnuo ir metai
STALCO	Gamintojas

Naudojimas
Prieš naudodami patikrinkite, ar drabužis tinka. Sauga užtikrinama tik tada, kai apsauginiai drabužiai yra tinkamo dydžio, tinkamai dėvimi ir užsegami. Drabužio dydį nustatykite pagal jsiūtos etiketės išmatavimus. Patikrinkite drabužio būklę prieš dėvėdami ir kiekvieną kartą po valymo. Nedėvėkite pažeistų drabužių (suplėšytų, įbrėžtų, dėl aplinkos poveikio ir pan.). Pažeistus drabužius reikia nedelsiant pakeisti. Drabužius reikia reguliariai valyti pagal gamintojo rekomendacijas. Pažeisti, netinkamai dėvimi ir sutepti drabužiai neužtikrins nurodyto lygio apsaugos. Drabužis NĖRA apsaugo nuo cheminių medžiagų, karščio, ugnies, šaltos elektros ar kitų pavojų. Naudokite pagal paskirtį. Norint užtikrinti visišką apsaugą, atsižvelgiant į darbo vietoje esančius pavojus, rekomenduojamos papildomos asmeninės apsaugos priemonės, pvz., apsaugines pirštines, avalynę ir kt.

Laikymas ir transportavimas
Laikyti kambario temperatūroje, uždarose, sausose ir vėdinamose patalpose, apsaugotose nuo UV spindulių ir drėgmės, atokiau nuo šilumos šaltinių. Transportuokite originaliuje pakuotėje. Transportavimo metu saugokite pakuotę ir drabužį nuo pažeidimų ir aplinkos veiksnių. Dėl drabužio savybių nerekomenduojama laikyti daugiau nei 3 metų nuo pagaminimo datos.

Technine priežiūra
a) Skalbti 30°C
b) Nebalinti, nechloruoti
c) Nedžiovinkite džiovyklėje
d) Nelyginkite
e) Nevalykite sausuoju būdu

Šalinimas
Naudoti drabužiai gali būti užteršti pavojingomis medžiagomis. Išmeskite pagal vietinius šalies teisės aktus.

Dėmesio
Prieš naudodami perskaitykite šio naudotojo vadovo turinį. Patartina išsaugoti instrukcijas.

RU

Куртка утепленная рабочая мужская

Информация для пользователей
Одежда относится к категории средств индивидуальной защиты. Одежда соответствует основным требованиям Регламента (ЕС) 2016/425 Европейского парламента и Совета Европы о средствах индивидуальной защиты и Регламента (ЕС) 2016/425, внесенного в законодательство Великобритании с поправками а также требованиям EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021.
Декларация соответствия доступна на сайте www.stalco.pl

Использование по назначению
Защитная одежда, предназначенная для работников, выполняющих монтажные, транспортно-складские работы, работников автомобильной промышленности, сельского хозяйства. Защитная одежда защищает от минимальных рисков, таких как: поверхностные механические повреждения, контакт с чистящими средствами с более слабым действием или длительный контакт с водой, контакт с грунтами поверхностными с температурой не выше 50°C, атмосферные факторы не экстремального характера и грязь.

Маркировка

CE	Маркировка CE в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/425
UKCA	Маркировка UKCA в соответствии с Регламентом 2016/425, внесенным в законодательство Великобритании с внесенными поправками
Cat. I	Категория CIII3
EN ISO 13688	Стандартный номер
MM/RRRR	Месяц и год изготовления
STALCO	Режиссер

Применение
Перед использованием проверьте размер одежды. Безопасность обеспечивается только в том случае, если защитная одежда соответствующего размера, правильно надета и застегнута. Размер одежды следует выбирать в соответствии с размерами, указанными на этикетке.Перед надеванием и каждый раз после стирки проверяйте состояние одежды. Не надевайте одежду с повреждениями (разрывы, потертости, ухудшение состояния окружающей среды и т. д.). Поврежденную одежду следует немедленно заменить. Одежду необходимо регулярно чистить, как рекомендует производитель. Поврежденная, неправильно надетая и загрязненная одежда не обеспечивает указанного уровня защиты. Используйте по назначению.Для полной защиты, в зависимости от опасностей, присутствующих на рабочем месте, рекомендуется использовать дополнительные средства индивидуальной защиты, например, защитные перчатки, обувь и т. д.

Используйте
Хранить при комнатной температуре, в закрытых, сухих и проветриваемых помещениях, защищенных от УФ-лучей и влаги, вдали от источников тепла. Транспортировать в оригинальной упаковке. Во время транспортировки защищайте упаковку и одежду от повреждений и воздействия окружающей среды. В связи со свойствами одежды не рекомендуется хранить ее более 3 лет со дня изготовления.

Поддержание
a) Стирать при 30°C
b) Не отбеливать, не хлорировать
c) Не сушить в стиральной машине
d) Не гладить
e) Не подвергать химической чистке

Удаление
Использованная одежда может быть загрязнена опасными веществами. Утилизируйте в соответствии с местными законодательством в вашей стране.

Внимание
Пожалуйста, прочитайте это руководство перед использованием. Инструкцию рекомендуется сохранить.

HR

Muška izolirana radna jakna

Informacije za korisnik
Odjeća pripada I. kategoriji osobnih zaštitne opreme.
Odjeća ispunjava osnovne zahtjeve Uredbe (EU) 2016/425 Europskog parlamenta i Vijeća Europe o osobnoj zaštitnoj opremi i Uredba (EU) 2016/425 kako je uvedena u zakon UK-a, s izmjenama i dopunama i zahtjevima standarda EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021 sažnjavi sljedećim kriterijima.
Izjava o sukladnosti dostupna na www.stalco.pl

Namijenjeno uporabu
Zaštitna odjeća namijenjena djelatnicima koji obavljaju montažne, transportne i skladišne radove, djelatnicima u automobilskoj industriji, poljoprivredi. Zaštitna odjeća štiti od minimalnih rizika kao što su: površinske mehaničke ozljede, kontakt sa sredstvima za čišćenje sa slabijim učinkom ili produljenji kontakt s vodom, kontakt s vrućim površinama bilo temperatura ne prelazi 50°C, atmosferski čimbenici koji nisu ekstremne prirode i prljavština.

Obilježavanje

CE	Označena CE prema Uredbi (EU) 2016/425
UKCA	UKCA označavanje sukladno Uredbom 2016/425 kako je uvedena u zakon Ujedinjenog Kraljevstva s izmjenama i dopunama
Cat. I	kategorija CIII3
EN ISO 13688	Standardni broj
MM/RRRR	Mjesec i godina proizvodnje
STALCO	Proizvođač

Korištenje
Provjerite odgovara li veličina odjeće prije uporabe. Sigurnost je zajamčena samo ako je zaštitna odjeća odgovarajuće veličine te pravilno nošena i pričvršćena. Veličinu odjeće treba odabrati prema dimenzijama navedenim na etiketi. Prije nošenja i svaki put nakon čišćenja provjerite stanje odjeće. Ne nosite oštećenu odjeću (poderotine, ogrebotine, degradacija okoliša, itd.). Oštećenu odjeću treba odmah zamijeniti. Odjevne predmete treba redovito čistiti prema preporuci proizvođača. Oštećena, nepravilno nošena i zaprljana odjeća neće pružiti propisanu razinu zaštite. Odjeća NE pruža nikakvu zaštitu od kemikalija, topline, vatre, hladnoće, struje ili drugih opasnosti.Koristite prema namjeni. Za potpunu zaštitu, ovisno o opasnostima prisutnim na radnom mjestu, preporučuje se korištenje dodatne osobne zaštitne opreme, npr. zaštitnih rukavica, obuće i sl.

Skladištenje i transport
Čuvati na sobnoj temperaturi, u zatvorenim, suhim i prozračenim prostorijama, zaštićeno od UV zraka i vlage, daleko od izvora topline. Transport u originalnoj ambalaži. Tijekom transporta zaštitite ambalažu i odjeću od oštećenja i utjecaja okoline. Zbog svojstava odjeće, ne preporuča se skladištenje duže od 3 godine od datuma proizvodnje.

Održavanje
a) Perite na 30°C
b) Nemojte izbjeljivati, nemojte kloriati
c) Ne sušiti u sušilici
d) Nemojte glačati
e) Ne čistiti kemijski

Odstranjivanje
Rabljena odjeća može biti kontaminirana opasnim tvarima. Odložite u skladu s lokalnim propisima u vašoj zemlji.

Pažnja
Prije uporabe pročitajte ovaj priručnik. Preporučljivo je čuvati upute.

HU

Férfi bélelt munkakabát

Felhasználói információk
A ruhadarabok a következő kategóriákba tartoznak I egyéni védőfelszerelés.A ruhadarab megfelel az egyéni védőeszközökről szóló (EU) 2016/425 európai parlament és tanácsi rendelet alapvető követelményeinek és az (EU) 2016/425 rendeletnek az Egyesült Királyság módosított jogszabályaiba átültetett formájában valamint az EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021 szabvány követelményeinek.
A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a www.stalco.pl oldalon

Rendeltetésszerű használat
Az összeszerelésben, szállításban és raktározásban dolgozók, az autóipar ban és a mezőgazdaságban dolgozók számára tervezett védőruházat. A védőruházat védelmet nyújt az olyan minimális veszélyek ellen, mint a felületi mechanikai sérülések, a gyengébb hatású tisztítószerekkel való érintkezés vagy a vízzel való tartós érintkezés, az 50 °C-ot meg nem haladó hőmérsékletű forró felületek okozta felületi kockázatok, a nem szélsőséges jellegű légköri hatások és a szennyeződés.

Jelzés

CE	CE-jelölés az (EU) 2016/425 rendeletnek megfelelően
UKCA	UKCA csomagolás a 2016/425 rendelet alapján, ahogyan azt az Egyesült Királyság módosított jogszabályaiba ültatták
Cat. I	Kategória PPE
EN ISO 13688	Szabványos szám
MM/RRRR	Az előállítás hónapja és éve
STALCO	Gyártó

Használat
Használat előtt ellenőrizze a ruha méretének megfelelőségét. A biztonság csak akkor biztosított, ha a védőruha megfelelő méretű, és megfelelően van viselve és rögzítve van. A ruha méretét a címkén megadott méretek szerint kell kiválasztani. Ellenőrizze a ruhadarab állapotát viselés előtt és tisztítás után minden alkalommal. Ne viseljen sérült ruházatot (szakadás, kopás, környezeti károsodás stb.). A sérült ruházatot azonnal ki kell cserélni. A ruházatot a gyártó ajánlásának megfelelően rendszeresen tisztítani kell. A sérült, helytelenül viselt és szennyezett ruházat nem nyújtja a meghatározott védelmi szinket. A ruházat NEM nyújt védelmet vegyi anyagok, hő, tűz, hideg elektromosság vagy egyéb veszélyek ellen. Rendeltetésszerű használat. A teljes körű védelem érdekében a munkahelyen jelen lévő veszélyekből függően további egyéni védőfelszerelés, pl. védőkesztyű, védőlábbeli stb. ajánlott.

Tárolás és szállítás
Szobahőmérsékleten, zárt, száraz és szellőztetett helyen, UV-sugárzástól és nedvességtől védve, hőforrásoktól távol tárolandó. Eredeti csomagolásban szállítva. A szállítás során a csomagolást a ruhadarabokat egyaltt vedje a sérülésektől és a környezeti tényezőktől. A ruhadarab tulajdonságai miatt nem ajánlott a ruhadarabok tárolása több, mint 3 a gyártás dátumától számítva.

Karbantartás
a) Mosás a 30° cimenC
b) Ne fehérítsük, ne klórozzuk
c) Nemszte glacati
d) Nem vasalható
e) Ne tisztítsa szárazon

Ártalmatlítás
A használt ruházat veszélyes anyagokkal szennyezett lehet. A helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Figyelem
Használat előtt olvassa el a jelen használati útmutató tartalmát. Ajánlatos megőrizni az utasításokat.

RO

Geacă de lucru căptușită

Informații pentru utilizator
Îmbrăcămintea aparține categoriei I de echipament individual de protecție.Îmbrăcămintea îndeplinește cerințele esențiale ale Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului Europei privind echipamentul individual de protecție și Regulamentul (UE) 2016/425, astfel cum a fost introdus în legislația Regatului Unit, cu modificările ulterioare și cerințele EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021 sțabvăry Rekvirente EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021.
Declarația de conformitate disponibilă pe www.stalco.pl

Utilizarea prevăzută
Îmbrăcămintea de protecție destinată angajaților care execută lucrări de montaj, transport și depozitare, angajaților din industria auto, agricultură. Îmbrăcămintea de protecție protejează împotriva riscurilor minime, cum ar fi: leziuni mecanice ale suprafeței, contact cu agenți de curățare cu efect mai slab sau contact prelungit cu apa, contact cu suprafețe fierbinți cu o temperatură care nu depășește 50°C, factori atmosferici non sunt extremi și murdărie.

Etichetarea

CE	Marcajul CE conform Regulamentului (UE) 2016/425
UKCA	Etichetarea UKCA în conformitate cu Regulamentul 2016/425, astfel cum a fost introdus în legislația Regatului Unit cu modificările ulterioare
Cat. I	Categoria DPI
EN ISO 13688	Numărul standard
MM/RRRR	Lunа și anul de producție
STALCO	Producător

Utilizare
Verificați dimensiunea îmbrăcămintei înainte de utilizare. Siguranța este asigurată numai atunci când îmbrăcămintea de protecție este de dimensiunea corectă și este purtată și fixată corespunzător. Mărimea îmbrăcămintei trebuie selectată în funcție de dimensiunile indicate pe etichetă. Înainte de a le purta și de fiecare dată după curățare, verificați starea hainelor. Nu purtați îmbrăcăminte deteriorată (lacrimi, abraziuni, degradarea mediului etc.). Îmbrăcămintea deteriorată trebuie înlocuită imediat. Îmbrăcămintea trebuie curățată în mod regulat, conform recomandărilor producătorului. Gli indumenti danneggiati, indossati in modo scorretto e sporchi non garantiscono il livello di protezione specificato. Îmbrăcămintea NU oferă nicio protecție împotriva substanțelor chimice, căldură, foc, frig, electricitate sau alte pericole. Utilizați conform destinației. Pentru o protecție completă, în funcție de pericolele prezente la locul de muncă, se recomandă utilizarea echipamentului individual de protecție suplimentar, de exemplu mănuși de protecție, încălțăminte etc.

Depozitare și transport
A se păstra la temperatura camerei, în încaperi închise, uscate și aerisite, ferite de razele UV și umezeala, departe de surse de căldura. Transport în ambalajul original. În timpul transportului, protejați ambalajul și îmbrăcămintea împotriva deteriorării și a factorilor de mediu. Datorită proprietăților îmbrăcămintei, nu este recomandat să o păstrați mai mult de 3 ani de la data producției.

Întreținere
a) Se spală la 30°C
b) Nu înălbiți, nu clorinați
c) Nu uscați cu mașina
d) Nu călcați
e) Se usucă la temperatură scăzută

Eliminare
Îmbrăcămintea folosită poate fi contaminată cu substanțe periculoase. Eliminați în conformitate cu reglementările locale din țara dumneavoastră.

Atenție
Vă rugăm să citiți acest manual înainte de utilizare. Se recomandă păstrarea instrucțiunilor.

IT

Giacca da lavoro imbottita da uomo

Informazioni utente
I capi rientrano nelle categorie I dispositivi di protezione individuale.
L'indumento soddisfa i requisiti essenziali del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e del Regolamento (UE) 2016/425 come attuato nella legislazione del Regno Unito e successive modifiche e ai requisiti delle norme EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021.
Dichiarazione di conformità disponibile su www.stalco.pl

Destinazione d'uso
Indumenti protettivi destinati a dipendenti che eseguono lavori di montaggio, trasporto e stoccaggio, dipendenti dell'industria automobilistica, agricoltura. L'abbigliamento protettivo protegge da rischi minimi, quali: lesioni meccaniche superficiali, contatto con detergenti con effetto più debole o contatto prolungato con acqua, contatto con superfici calde con una temperatura non superiore a 50°C, fattori atmosferici non estremi e sporco.

Designazione

CE	Marchio CE secondo il regolamento (UE) 2016/425
UKCA	Etichettatura UKCA in conformità al regolamento 2016/425 come introdotto nella legge del Regno Unito e successive modifiche
Cat. I	Categoria DPI
EN ISO 13688	Numero ordinario
MM/RRRR	Mese e anno di produzione
STALCO	Produttore

Utilizzo
Controllare la vestibilità dell'indumento prima dell'uso. La sicurezza è garantita solo se gli indumenti protettivi sono della taglia giusta e se sono indossati e allacciati correttamente. Tagliare l'indumento in base alle misure indicate sull'etichetta cucita. Controllare le condizioni dell'indumento prima di indossarlo e ogni volta dopo la pulizia. Non indossare indumenti danneggiati (strappi, abrasioni, degrado ambientale, ecc.). Gli indumenti danneggiati devono essere sostituiti immediatamente. Gli indumenti devono essere puliti regolarmente secondo le raccomandazioni del produttore. Gli indumenti danneggiati, indossati in modo scorretto e sporchi non garantiscono il livello di protezione specificato. L'indumento NON fornisce alcuna protezione contro sostanze chimiche, calore, fuoco, elettricità fredda o altri rischi. Utilizzare come previsto. Per una protezione completa, a seconda dei rischi presenti sul luogo di lavoro, si consiglia di utilizzare ulteriori dispositivi di protezione personale, ad esempio guanti, calzature, ecc.

Stoccaggio e trasporto
Conservare a temperatura ambiente, in ambienti chiusi, asciutti e ventilati, al riparo dai raggi UV e dall'umidità, lontano da fonti di calore. Trasportare nella confezione originale. Durante il trasporto, proteggere l'imballaggio insieme al capo da danni e fattori ambientali. A causa delle caratteristiche dell'indumento, non si consiglia di conservarlo per più di 3 anni dalla data di produzione.

Manutenzione
a) Lavare a 30°C
b) Non candeggiare, non clorare
c) Non asciugare in asciugatrice
d) Non stirare
e) Non lavare a secco

Smaltimento
Gli indumenti usati possono essere contaminati da sostanze pericolose. Smaltire in conformità alle normative locali.

Attenzione
Prima dell'uso, leggere il contenuto di questo manuale d'uso. Si consiglia di conservare le istruzioni.

EE

Meeste voodriga tööjope

Teave kasutajale
Riietus kuulub isikukaitsevahendite I kategooriasse.
Riietus vastab Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu määrusele (EL) 2016/425 isikukaitsevahendite kohta olulistele nõuetele ja Ühendkuningriigi õigusele lisatud määrus (EL) 2016/425 koos muudatustega ja standardi nõudeid EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021.
Vastavusdeklaratsioon saadaval aadressil www.stalco.pl

Ettenähtud kasutust
Kaitsetriietus, mis on mõeldud montaaži-, transpordi- ja laotöid tegevatele töötajatele, autotööstuse, põllumajanduse. Kaitsetriietus kaitseb minimaalsete riskide eest, nagu: pinna mehaanilised vigastused, kokkupuude nõrgema toimega puhastusvahendite või pikaajaline kokkupuude veega, kokkupuude kuumade pindadega, mille temperatuur ei ületa 50°C, atmosfäärilegurid, mis ei ole ekstreemsed ja mustus.

Märgistamine

CE	CE-märgis vastavalt määrusele (EL) 2016/425
UKCA	UKCA märgistus vastavalt määrusele 2016/425, nagu see on muudetud Ühendkuningriigi seadustesse lisatud
Cat. I	IKV kategooria
EN ISO 13688	Standardnumber
MM/RRRR	Tootmiskuu ja aasta
STALCO	Tootja

Kasutamine
Enne kasutamist kontrollige rõiva suurust sobivust. Ohutus on tagatud ainult siis, kui kaitsetriietus on õige suurusega ning korralikult kantud ja kinnitatud. Rõivaste suuru tuleks valida vastavalt etiketil toodud mõõtudele. Enne kandmist ja iga kord pärast puhastamist kontrollige riete seisukorda. Ärge kandke kahjustatud riidesid (rebendid, marrastused, keskkonnaseisundi halvenemine jne). Kahjustatud riided tuleb kohe välja vahetada. Rõivaid tuleb regulaarselt puhastada tootjate soovitustele vastavalt. Gli indumenti danneggiati, indossati in modo scorretto e sporchi non garantiscono il livello di protezione specificato. Riietus EI paku mingit kaitset keemikaalide, kuumuse, tule, külma, elektri või muude ohtude eest. Kasutage ettenähtud viisil. Täielikuks kaitseks, olenevalt töökohal esinevatest ohtudest, on soovitatav kasutada täiendavaid isikukaitsevahendeid, nt kaitsekindaid, jalatseid jne.

Ladustamine ja transport
Hoida toatemperatuuril, suletud, kuivades ja ventileeritavates ruumides, kaitstuna UV-kiirte ja niiskuse eest, eemal soojusallikatest. Transport originaalpakendis. Transpordi ajal kaitske pakendit ja riidesi kahjustuste ja keskkonnategurite eest. Rõivaste omaduste tõttu ei soovitata neid säilitada kauem kui 3 aastat alates valmistamiskuupäevast.

Hooldus
a) Pesta 30°C
b) Mitte pleegitada, mitte kloorida
c) Mitte trummelkuivata
d) Mitte triikida
e) Mitte keemiliselt puhastada

Utiliseerimine
Kasutatud riided võivad olla saastunud ohtlike ainetega. Kõrvaldage oma riigi kohalike eeskirjade kohaselt.

Tähelepanu
Palun lugege see juhend enne kasutamist läbi. Soovitatav on juhiseid järgida.