

LT

„Flash 5in1“ gerai matomų, nuo lietaus apsaugančių drabužių rinkinys

Vartotojo informacija

Apranga atitinka esminius Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių reikalavimus (Kategorija II) ir standarto EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021 reikalavimus, EN ISO 20471:2013, EN ISO 20471:2013/A1:2016 (išorinė striukė, liemenė be rankovių), EN 343:2019 (tik išorinė striukė). Atitikties vertinime dalyvaujanti notifikuoją įstaiga: Siec Badawcza ŁUKASIEWICZ - Łódzki Instytut Technologiczny, ul. Marii Skłodowskiej–Curie 19/27, 90-570 Łódź, Paskelbtosios įstaigos numeris: 1439. Atitikties deklaraciją galima rasti adresu www.stalco.pl

Tikslas

Apsauginė apranga su padidintu matomumu, užtikrinanti, kad ją dėvintys asmenys būtų matomi transporto priemonių ar kitos mechaninės įrangos operatoriams tiek dienos šviesoje, tiek tamsoje, kai ją apšviečia transporto priemonės žibintai. Drabužiai apsaugo nuo kritulių (pvz., lietaus, sniego), rūko ir dideles drėgmes.

Naudojimo instrukcijos ir apribojimai (apsauga)

- Prieš naudodami patikrinkite, ar drabužis tinka. Sauga užtikrinama tik tada, kai apsauginiai drabužiai yra tinkamo dydžio, tinkamai dėvimi ir užsegami. Drabužio dydį nustatykite pagal įsiūtos etiketės išmatavimus.
- Patikrinkite drabužio būklę prieš dėvėdami ir kiekvieną kartą po valymo. Nedėvėkite pažeistų drabužių (suplėšytų, išbrėžtų, dėl aplinkos poveikio ir pan.). Pažeisti drabužiai Drabužius reikia reguliariai valyti pagal gamintojo rekomendacijas. Pažeisti, netinkamai dėvimi ir sutepti drabužiai neužtikrins nurodyto lygio apsaugos.
- Prieš naudodami apsauginius drabužius patikrinkite, ar jie nėra sulankstyti, ar nėra įtrūkusių šviesą atspindinčių juostelių, ar neišblukę ir ar nėra kitų nusidėvėjimo požymių, galinčių turėti įtakos drabužių saugybms.
- Matomumą gerinančių drabužių dėvejimas negarantuoja, kad juos dėvintis asmuo bus matomas visomis sąlygomis.
- Atspindinčios juostelės turėtų būti dėvimos lauke.
- Siekiant užtikrinti tinkamą saugos lygį, kaip aprašyta pirmiau, apsauginiai drabužiai turėtų būti dėvimi ant kelnų juosmens, o ne po jais.
- Kad apsauginiai drabužiai būtų puikiai matomi, laikykite juos švarius. Pakeiskite apsauginius drabužius, jei jie išblukę.
- Nustatytas didžiausias skalbimo ciklų skaičius nėra vienintelis veiksnys, turintis įtakos apsauginių drabužių ilgamžiškumui.
- Taip pat svarbu naudoti, saugoti ir pan.
- Apsauginių drabužių deklaravimas matomumas gali pasikeisti, jei jie netinkamai išvalomi arba pakeičiami.
- Drabužis NĖRA apsauga nuo cheminio medžiagų, karščio, ugnies, šaltos elektros ar kitų pavojų.
- Drabužių negalima taisyti patiems.
- Naudokite pagal paskirtį.
- Norint užtikrinti visišką apsaugą, atsižvelgiant į darbo vietoje esančių pavojus, rekomenduojamos papildomos asmeninės apsaugos priemonės, pvz., apsauginės pirštinės, avalynė ir kt.

Laikymas ir transportavimas

Laikyti kambario temperatūroje, uždarose, sausose ir vėdinamose patalpose, apsaugotose nuo UV spindulių ir drėgmės, atokiau nuo šilumos šaltinių. Transportuokite originalioje pakuotėje. Transportavimo metu saugokite pakuotę ir drabužių nuo pažeidimų ir aplinkos veiksnų. Dėl drabužių saavybių nerekomenduojama laikyti daugiau nei 3 metų nuo pagaminimo datos.

Techninė priežiūra

Didžiausias skalbimų skaičius - 25. Rankoves skalbkite atskirai.

- Skalbtį 30°C
- Nebalinti, nechloruoti
- Nedžiovinti džiovinimo kameroje
- Ne lydykite
- Nevalykite sausuoju būdu

Šalinimas

Naudoti drabužiai gali būti užteršti pavojingomis medžiagomis. Išmeskite pagal vietinius šalies teisės aktus.

Dėmesio

Prieš naudodami perskaitykite šio naudotojo vadovo turinį. Patartina išsaugoti instrukcijas.

RU

Комплект яркой, защитной от дождя одежды Flash 5 в 1

Информация для пользователей

Одежда соответствует основным требованиям Постановления (ЕС) 2016/425 Европейского парламента и Совета о средствах индивидуальной защиты (Категория II) и требованиям стандартов EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN ISO 20471:2013, EN ISO 20471:2013/A1:2016 (верхняя куртка, безрукавка), EN 343:2019 (только внешняя куртка). Нотифицированный орган, занимающийся оценкой соответствия: Siec Badawcza ŁUKASIEWICZ - Łódzki Instytut Technologiczny, ul. Marii Skłodowskiej–Curie 19/27, 90-570 Łódź, Номер нотифицированного органа: 1439 . Декларация соответствия доступна на сайте www.stalco.pl

Использование по назначению

Защитная одежда с повышенной видимостью, обеспечивающая видимость владельца для операторов транспортных средств или другого механического оборудования как при дневном свете, так и в темноте при освещении фарами транспортных средств. Одежда защищает от воздействия атмосферных осадков (например, дождя, снега), тумана и высокой влажности.

Инструкция и ограничения по использованию (защита)

- Перед использованием проверьте посадку изделия. Безопасность обеспечивается только в том случае, если защитная одежда правильно подобрана по размеру, правильно надета и застегнута. Изделие следует подбирать по размеру, указанным на пришитой этикетке.
- Проверьте состояние одежды перед ноской и каждый раз после чистки. Не носите поврежденную одежду (разрывы, потертости, разрушение от воздействия окружающей среды и т.д.). Поврежденная одежда Одежду следует регулярно чистить в соответствии с рекомендациями производителя. Поврежденная, неправильно надета и загрязненная одежда не обеспечивает заданного уровня защиты.
- Перед использованием проверьте защитную одежду на наличие складок, потрескавшихся светоотражающих полос, выцветания и других признаков износа, которые могут повлиять на свойства одежды.
- Носение одежды, улучшающей видимость, не гарантирует, что ее владелец будет замечен в любых условиях.
- На улице следует носить светоотражающие полосы.
- Для обеспечения надлежащего уровня безопасности, как описано выше, защитную одежду следует надевать на пояс брэк, а не поддевать под них.
- Защитная одежда была отлично видна, содержит ее в чистоте. Замените защитную одежду, если она выцвела.
- Установленное максимальное количество циклов стирки - не единственный фактор, влияющий на долговечность защитной одежды. Важны также условия использования, хранения и т.д.
- Заявленная видимость защитной одежды может измениться, если ее неправильно очистить или изменить.
- Одежда Не обеспечивает защиты от химических веществ, тепла, огня, холодного электричества и других опасностей.
- Не следует ремонтировать одежду самостоятельно.
- Используйте по назначению.
- Для полной защиты, в зависимости от опасности, присутствующих на рабочем месте, рекомендуется использовать дополнительные средства индивидуальной защиты, например, защитные перчатки, обувь и т. д.

Используйте

Хранить при комнатной температуре, в закрытых, сухих и проветриваемых помещениях, защищенных от УФ-лучей и влаги, вдали от источников тепла. Транспортировать в оригинальной упаковке. Во время транспортировки защищайте упаковку и одежду от повреждений и воздействия окружающей среды. В связи со свойствами одежды не рекомендуется хранить ее более 3 лет со дня изготовления.

Поддержание

Максимальное количество стирок - 25. Рукава постирайте отдельно.

- Стирать при 30°C
- Не отбеливать, не хлорировать
- Не сушить в стиральной машине
- Не гладить
- Не подвергать химической чистке

Удаление

Использованная одежда может быть загрязнена опасными веществами. Утилизируйте в соответствии с местным законодательством в вашей стране.

Внимание: Пожалуйста, прочитайте это руководство перед использованием. Инструкцию рекомендуется сохранить.

HR

Flash 5u1 set odjeće visoke vidljivosti koja štiti od kiše

Informacije za korisnik

Odjeća udovoljava bitnim zahtjevima Uredbe (EU) 2016/425 Europskog parlamenta i Vijeća o osobnoj zaštitnoj opremi (kategorija II) i zahtjevima EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1: 2021, standardi EN ISO 20471:2013, EN ISO 20471:2013/A1:2021, EN ISO 20471:2013, EN ISO 20471:2013/A1:2016 (vanjska jakna, bezrukavica), EN 343:2019 (samo preko jakne). Prijavljeno tijelo uključeno u ocjenu sukladnosti: Siec Badawcza ŁUKASIEWICZ - Łódzki Instytut Technologiczny, ul. Marii Skłodowskiej–Curie 19/27, 90-570 Łódź Izjava o sukladnosti dostupna na www.stalco.pl

Namijenjenu upotrebu

Zaštitna odjeća s povećanom vidljivošću, dizajnirana da osigura vidljivost korisnika rukovateljima vozila ili drugim mehaničkim sredstv ili drugoga mehaničkog oporudovanja kao pri dnevnem svjetle, tako i u mraku kada je osvijetljena prednjim svjetlima vozila. Odjeća štiti od utjecaja padalina (npr. kiše, snijega), magle i visoke vlage.

Upute i ograničenja uporabe (zaštita)

- Provjerite odgovara li veličina odjeće prije uporabe. Sigurnost je zajamčena samo ako je zaštitna odjeća odgovarajuće veličine te pravilno nošena i pričvršćena. Veličinu odjeće treba odabrati prema dimenzijama navedenim na etiketi.
- Ellenőrizze a ruhadarab állapotát viselés előtt és tisztítás után minden alkalommal. Ne viseljen sérült ruházatot (szakadás, kopás, környezeti károsodás stb.). Sérült ruházat a ruházatot a gyártó ajánlásainak megfelelően rendszeresen tisztítani kell. A sérült, helytelenül viselt és szennyezett ruházat nem nyújtja a meghatározott védelmi szintet.
- Használat előtt ellenőrizze a védőruházatot, hogy nincsenek-e rajta ráncok, repedezett fényviszaverő csíkok, fakulás és egyéb olyan károsodási jelek, amelyek befolyásolhatják a ruházat tulajdonságait.
- A láthatóságot fokozó ruházat viselése nem garantálja, hogy viselője minden körülmények között látható lesz.
- A fényviszaverő csíkokat kültérén kell viselni.
- A fentiekben leírt megfelelő biztonsági szint biztosítása érdekében a védőruházatot a nadrág derékszáján kell viselni, és nem szabad alája csúsztatni.
- Ahhoz, hogy a védőruházat tökéletesen látható maradjon, tartsa tisztán. Cserélje ki a védőruházatot, ha kifakult.
- Nem a beállított maximális mosási ciklusszám az egyetlen tényező, amely befolyásolja a védőruházat tartósságát. A használat, tárolás stb. szintén fontos.
- A védőruházat állótalagos láthatósága megváltozhat, ha nem megfelelően tisztítják vagy módosítják.
- A ruházat NEM nyújt védelmet vegyi anyagok, hő, tűz, hideg elektromosság vagy egyéb veszélyek ellen.
- A ruhákat nem szabad saját maga javítani.
- Rendeltetészerű használat.
- A teljes körű védelem érdekében a munkahelyen jelen lévő veszélyektől függően további egyéni védőfelszerelés, pl. védőkesztyű, védőálbélbi stb. ajánlott.

Skladistienje i transport

Čuvati na sobnoj temperaturi, u zatvorenom, suhim i prozračenim prostorijama, zaštićeno od UV zraka i vlage, daleko od izvora topline. Transport u originalnoj ambalaži. Tijekom transporta zaštitite ambalažu i odjeću od oštećenja i utjecaja okoline. Zbog svojstava odjeće, ne preporuča se skladištenje duže od 3 godine od datuma proizvodnje.

Održavanje

Maksimalan broj pranja – 25. Rukave perite odvojeno.

- Perite na 30°C
- Mosás a 30° cimenC
- Ne fehérítsük, ne klórozzuk
- Ne szárítsa szárítógépben
- Ne vasaljon
- Ne tisztítsa szárazon

Odstranjivanje

Rabljena odjeća može biti kontaminirana opasnim tvarima. Odložite u skladu s lokalnim propisima u vašoj zemlji.

Pažnja

Prije uporabe pročitaite ovaj priručnik. Preporučljivo je čuvati upute.

HU

Flash 5 az 1-ben jól látható, esővédő ruhakészlet

Felhasználói információk

Odjeća udovoljava bitnim zahtjevima Uredbe (EU) 2016/425 europskog parlamenta i Vijeća o osobnoj zaštitnoj opremi (kategorija II) i zahtjevima EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021 szabvány követelményeinek, EN ISO 20471:2013, EN ISO 20471:2013/A1:2016 (külső kabát, ujjatlan mellény), EN 343:2019 (csak külső kabát). A megfeleléséértékelésben részt vevő bejelentett szervezet: Siec Badawcza ŁUKASIEWICZ - Łódzki Instytut Technologiczny, ul. Marii Skłodowskiej–Curie 19/27, 90-570 Łódź. Bejelentett szervezet száma: 1439. A megfeleléségi nyilatkozat elérhető a www.stalco.pl oldalon

Rendeltetészerű használat

Fokozott láthatósággal rendelkező védőruházat, amely biztosítja, hogy viselője látható legyen a járművek vagy más gépi berendezések kezelői számára, mind nappal, mind sötétben, amikor a jármű fényszórója megvilágítja. A ruházat véd a csapadekt (pl. eső, hó), a köd és a magas páratartalom ellen.

Használati utasítások és korlátozások (védelem)

- Használat előtt ellenőrizze a ruhadarab illeszkedését. A biztonság csak akkor biztosított, ha a védőruházat megfelelő méretű, megfelelően viselt és rögzített. Méretezze a ruhadarabot a bevart címken megadott méretek szerint.
- Ellenőrizze a ruhadarab állapotát viselés előtt és tisztítás után minden alkalommal. Ne viseljen sérült ruházatot (szakadás, kopás, környezeti károsodás stb.). Sérült ruházat a ruházatot a gyártó ajánlásainak megfelelően rendszeresen tisztítani kell. A sérült, helytelenül viselt és szennyezett ruházat nem nyújtja a meghatározott védelmi szintet.
- Használat előtt ellenőrizze a védőruházatot, hogy nincsenek-e rajta ráncok, repedezett fényviszaverő csíkok, fakulás és egyéb olyan károsodási jelek, amelyek befolyásolhatják a ruházat tulajdonságait.
- A láthatóságot fokozó ruházat viselése nem garantálja, hogy viselője minden körülmények között látható lesz.
- A fényviszaverő csíkokat kültérén kell viselni.
- A fentiekben leírt megfelelő biztonsági szint biztosítása érdekében a védőruházatot a nadrág derékszáján kell viselni, és nem szabad alája csúsztatni.
- Ahhoz, hogy a védőruházat tökéletesen látható maradjon, tartsa tisztán. Cserélje ki a védőruházatot, ha kifakult.
- Nem a beállított maximális mosási ciklusszám az egyetlen tényező, amely befolyásolja a védőruházat tartósságát. A használat, tárolás stb. szintén fontos.
- A védőruházat állótalagos láthatósága megváltozhat, ha nem megfelelően tisztítják vagy módosítják.
- A ruházat NEM nyújt védelmet vegyi anyagok, hő, tűz, hideg elektromosság vagy egyéb veszélyek ellen.
- A ruhákat nem szabad saját maga javítani.
- Rendeltetészerű használat.
- A teljes körű védelem érdekében a munkahelyen jelen lévő veszélyektől függően további egyéni védőfelszerelés, pl. védőkesztyű, védőálbélbi stb. ajánlott.

Tárolás és szállítás

Szobahőmérsékleten, zárt, száraz és szellőztetett helyen, UV-sugárzástól és nedvességtől védve, hőforrásoktól távol tárolandó. Eredeti csomagolásban szállítsa. A szállítás során a csomagolást a ruhadarabbal együtt védje a sérülésektől és a környezeti tényezőktől. A ruhadarab tulajdonságai miatt nem ajánlott a ruhadarabok tárolása több, mint 3 a gyártás dátumától számítva.

Karbantartás

Maximális mosások száma – 25. Az ujjakat külön mossa ki.

- Mosás a 30° cimenC
- Ne fehérítsük, ne klórozzuk
- Ne szárítsa szárítógépben
- Ne vasaljon
- Ne tisztítsa szárazon

Eltávolítás

A használt ruházat veszélyes anyagokkal szennyezett lehet. A helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Figyelem

Használat előtt olvassa el a jelen használati útmutató tartalmát. Ajánlatos megőrizni az utasításokat.

RO

Set Flash 5 în 1 de îmbrăcămintă de înaltă vizibilitate, de protecție împotriva ploaielor

Informații pentru utilizator

Imbrăcăminte indeplinește cerințele esențiale ale Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului privind echipamentul individual de protecție (Categoriea II) și la cerințele din: EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021; EN ISO 20471:2013, EN ISO 20471:2013/A1:2016 (jacheta exterioră, vestă fără mâneci); EN 343:2019 (doar jacheta exterioră). Organism notificat implicat în evaluarea conformității: Siec Badawcza ŁUKASIEWICZ - Łódzki Instytut Technologiczny, ul. Marii Skłodowskiej–Curie 19/27, 90-570 Łódź, Numărul organismului notificat: 1439. Declarația de conformitate disponibilă pe www.stalco.pl

Utilizarea prevăzută

Imbrăcăminte de protecție cu vizibilitate sporită pentru a se asigura că purtătorul este vizibil pentru operatorii de vehicule sau de alte echipamente mecanice, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte, atunci când este luminat de farurile vehiculelor. Imbrăcăminte protejează împotriva efectelor precipitațiilor (de exemplu, ploaie, zăpadă), a ceații și a umidității ridicate.

Instrucțiuni și restricții de utilizare (protecție)

- Verificați potrivirea îmbrăcămintei înainte de a utiliza. Siguranța este asigurată numai atunci când îmbrăcăminte de protecție este de mărimea corectă și este purtată și fixată corespunzător. Măsurați articolul de îmbrăcăminte în conformitate cu măsurile indicate pe eticheta cusută.
- Verificați starea hainei înainte de a o purta și de fiecare dată după curățare. Nu purtați îmbrăcăminte deteriorată (rupturi, abraziuni, degradare din cauza mediului etc.). Imbrăcăminte deteriorată Imbrăcăminte trebuie curățată în mod regulat conform recomandărilor producătorului. Imbrăcăminte deteriorată, purtată incorect și murdară nu va asigura nivelul de protecție specificat.
- Înainte de utilizare, verificați îmbrăcăminte de protecție pentru a vedea dacă nu prezintă pliuri, benzi reflectorizante crăpate, decolorare și alte semne de deteriorare care ar putea afecta proprietățile îmbrăcămintei.
- Purtarea de îmbrăcăminte care îmbunătățește vizibilitatea nu garantează că persoana care o poartă va fi vizibilă în toate condițiile.
- Benziile reflectorizante trebuie purtate în aer liber.
- Pentru a asigura nivelul corect de siguranță descris mai sus, îmbrăcăminte de protecție trebuie purtată pe talia pantalonilor și nu pe dedesubt.
- Pentru ca îmbrăcăminte de protecție să rămână perfect vizibilă, păstrați-o curată. Înlocuiți îmbrăcăminte de protecție dacă aceasta este decolorată.
- Numărul maxim stabilit de cicluri de spălare nu este singurul factor care afectează durabilitatea îmbrăcămintei de protecție. Utilizarea, depozitarea etc. sunt, de asemenea, importante.
- Vizibilitatea declarată a îmbrăcămintei de protecție se poate schimba dacă aceasta este curățată sau modificată în mod necorespunzător.
- Imbrăcăminte NU oferă nicio protecție împotriva substanțelor chimice, căldurii, focului, electricității reci sau altor pericole.
- Imbrăcăminte nu trebuie reparată de către dumneavoastră.
- Se utilizează conform destinației.
- Pentru o protecție completă, în funcție de pericolele prezente la locul de muncă, se recomandă echipament de protecție personală suplimentar, de exemplu mănuși de protecție, încălțăminte etc.

Depozitare și transport

A se pastra la temperatura camerei, în incaperi inchise, uscate si aerisite, ferite de razele UV si umezeala, departe de surse de caldura. Transport in ambalajul original. In timpul transportului, protejați ambalajul și îmbrăcăminte împotriva deteriorării și a factorilor de mediu. Datortă proprietăților îmbrăcămintei, nu este recomandat să o păstrați mai mult de 3 ani de la data producției.

Întreținere

Numărul maxim de spălări - 25.Spălați mânecile separat.

- Se spală la 30°C
- Nu înălbiiți, nu clorițați
- Nu se usucă la mașina de uscat
- Nu călcați
- Nu curățați chimic

Eliminare

Imbrăcăminte folosită poate fi contaminată cu substanțe periculoase. Eliminați în conformitate cu reglementările locale din țara dumneavoastră.

Atenție: Vă rugăm să citiți acest manual înainte de a utiliza. Se recomandă păstrarea instrucțiunilor.

IT

Set Flash 5in1 di indumenti ad alta visibilità e anti pioggia

Informazioni utente

Imbrăcăminte indeplinește cerințele esențiale ale Regulamentului (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sul dispositivi di protezione individuale (Categoria II) e ai requisiti delle norme: EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021; EN ISO 20471:2013, EN ISO 20471:2013/A1:2016 (giacca esterna, gilet senza maniche); EN 343:2019 (solo giacca esterna). Organismo notificato coinvolto nella valutazione della conformità: Siec Badawcza ŁUKASIEWICZ - Łódzki Instytut Technologiczny, ul. Marii Skłodowskiej–Curie 19/27, 90-570 Łódź, Numero dell'organismo notificato: 1439 . Dichiarazione di conformità disponibile su www.stalco.pl

Destinazione d'uso

Indumenti protettivi con una maggiore visibilità per garantire che chi li indossa sia visibile agli operatori di veicoli o di altre attrezzature meccaniche, sia alla luce del giorno che al buio quando illuminati dai fari dei veicoli.L'abbigliamento protegge dagli effetti delle precipitazioni (ad es. pioggia, neve), dalla nebbia e dall'umidità elevata.

Istruzioni e limitazioni d'uso (protezione)

- Controllare la vestibilità dell'indumento prima dell'uso. La sicurezza è garantita solo se gli indumenti protettivi sono della taglia giusta e se sono indossati e allacciati correttamente. Tagliare l'indumento in base alle misure indicate sull'etichetta cucita.
- Controllare le condizioni dell'indumento prima di indossarlo e ogni volta dopo la pulizia. Non indossare indumenti danneggiati (strappi, abrasioni, degrado ambientale, ecc.). Indumenti danneggiati Gli indumenti devono essere puliti regolarmente secondo le raccomandazioni del produttore. Gli indumenti danneggiati, indossati in modo scorretto e sporchi non garantiscono il livello di protezione specificato.
- Prima dell'uso, controllare che l'abbigliamento protettivo non presenti pieghe, strisce riflettenti incrinare, scolorimento e altri segni di deterioramento che potrebbero compromettere le proprietà dell'indumento.
- Indossare indumenti che migliorano la visibilità non garantisce che chi li indossa sia visibile in tutte le condizioni.
- Le strisce riflettenti devono essere indossate all'aperto.
- Per garantire il corretto livello di sicurezza descritto sopra, gli indumenti protettivi devono essere indossati sulla cintura dei pantaloni e non infilati sotto.
- Per mantenere l'abbigliamento protettivo perfettamente visibile, tenetelo pulito. Sostituire gli indumenti protettivi se sono sbiaditi.
- Il numero massimo di cicli di lavaggio stabilito non è l'unico fattore che influisce sulla durata degli indumenti protettivi. Anche l'uso, la conservazione, ecc. sono importanti.
- La visibilità dichiarata degli indumenti protettivi può cambiare se questi vengono puliti o modificati in modo improprio.
- L'indumento NON fornisce alcuna protezione contro sostanze chimiche, calore, fuoco, elettricità fredda o altri rischi.
- Gli indumenti non devono essere riparati da soli.
- Utilizzare come previsto.
- Per una protezione completa, a seconda dei rischi presenti sul luogo di lavoro, si consiglia di utilizzare ulteriori dispositivi di protezione personale, ad esempio guanti, calzature, ecc.

Stoccaggio e trasporto

Conservare a temperatura ambiente, in ambienti chiusi, asciutti e ventilati, al riparo dai raggi UV e dall'umidità, lontano da fonti di calore. Trasportare nella confezione originale. Durante il trasporto, proteggere l'imballaggio insieme al capo da danni e fattori ambientali. A causa delle caratteristiche dell'indumento, non si consiglia di conservarlo per più di 3 anni dalla data di produzione.

Manutenzione

Numero massimo di lavaggi: 25. Lavare le maniche separatamente.

- Lavare a 30°C
- Non candeggiare, non clorare
- Non asciugare in asciugatrice
- Non stirare
- Non lavare a secco

Smaltimento

Gli indumenti usati possono essere contaminati da sostanze pericolose. Smaltire in conformità alle normative locali.

Attenzione: Prima dell'uso, leggere il contenuto di questo manuale d'uso. Si consiglia di conservare le istruzioni.

EE

Flash 5in1 komplekt hästi nähtavate, vihha eest kaitsvat riietust

Teave kasutajale

Riietus vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/425 isikukaitselahendite kohta (II kategooria) olulistele nõuetele ja järgmistele standarditele nõuetele: EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013 /A1:2021; EN ISO 20471:2013, EN ISO 20471:2013/A1:2016 (üle jope, varrukateta vest); EN 343:2019 (ainult jope peal). Vastavushindamisese osalev teavitatud asutus: ŁUKASIEWICZ Research Network - Łódź Institute of Technology, ul. Marii Skłodowskiej–Curie 19/27, 90-570 Łódź, teavitatud asutuse number: 1439. Vastavusdeklaratsioon on saadaval aadressil www.stalco.pl

Ettenähtud kasutus

Riietus, mis on ette nähtud kandja nähtavuse tagamiseks sõidukite või muude mehaaniliste seadmete juhtidele nii päevalguses kui ka pimedas, kui seda valgustavad sõiduki esituled. Peegeldav välisjope kaitsneb lisaks sademete (nt vihm, lumi), udude ja kõrge õhuniiskuse eest.

Kasutusjuhised ja piirangud (kaitse)

- Enne kasutamist kontrollige rõiva suuruse sobivust. Ohutus on tagatud ainult siis, kui kaitseriietus on õige suurusega ning korralikult kantud ja kinnitatud. Rõivaste suurust tuleks valida vastavalt etiketil toodud mõõtudele.
- Enne nende selga panemist ja iga kord pärast puhastamist kontrollige riiete seisukorda. Ärge kandke kahjustatud riideid (rebendid, marrastused, keskkonnaseisundi halvenemine jne). Kahjustatud riided Riietusi tuleb regulaarselt puhastada vastavalt tootja soovitusetele. Kahjustatud, valesi paigaldatud ja määrdunud riided ei taga ettenähtud kaitsetaset.
- Enne kasutamist kontrollige kaitseriietuse korstunde, mõranenud helkurribade, pleekimise ja muude kahjustuste tunnuste suhtes, mis võivad mõjutada riiete omadusi.
- Suure nähtavusega riiete kandmine ei garanteeri, et kandja on kõikides tingimustes nähtav.
- Õues tuleks kanda helkurribasid.
- Eespool kirjeldatud nõuetekohase ohutustaseme tagamiseks tuleks kaitseriietust kanda vöö kohal, mitte selle alla panna
- Kaitseriietuse suurepärase nähtavuse säilitamiseks tuleb see hoida puhtana. Kui kaitseriietus tuhmuh, asendage see uuega.
- Kehtestatud maksimaalne puhastussükliite arv ei ole ainus kaitseriietuse vastupidavust mõjutav tegur. Oluline on ka kasutamine, ladustamine jne.
- Kaitseriietuse deklarieritud nähtavus võib muutuda, kui seda korralikult ei puhastata või muudeta.
- Riietust ei paku mingit kaitset kemikaalide, kuumuse, tule, külma, elektrii või muude ohtude eest.
- Riietust ei tohi ise parandada.
- Kasutage ettenähtud viisil.
- Täielikuks kaitsmise, olenevalt töökoהל esinevatest ohtudest, on soovitatav kasutada täiendavaid isikukaitselahendeid, nt kaitsekindaid, jalatseid jne.

Ladustamine ja transport