






PL	Ośłona twarzy	RU	Маска защитная
EN	Face shield	HR	Zaštita lica
DE	Gesichtsschutz	HU	Arcvédő
CZ	Obličejový štít	RO	Protecție pentru față
SK	Tvárový štít	IT	Protezione del viso
LT	Apsauginis veido skydelis	EE	Näokaitse
Model	HORIZON		
Typ	B916		
Marking	16321 BBS C 1-M		



PL	Jednostka notyfikowana	EN	Notified Body
DE	Notifizierte Stelle	CZ	Oznámený subjekt
SK	Notifikovaná osoba	HR	Notifikutoj tijsta
RU	Уполномоченный орган	LT	Prijavęsioji įstaiga
HU	Bekijeltet szervezet	IT	Organismo notificato
LT	Organizacijos notifikavimas	EE	Teavitatud asutus

ALIONER CERTIFICATION
ZA du Sanital – 21 Rue Albert Einstein - 86100 CHATELLERAULT - France
NB. 2754

Producent [Producer] Hersteller [Vyrobce] Producent [Gamintojas] Įmonė
Proizvodjač [Gyártó] Productor [Produttore] Toista :

STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
ul. Ofiar Katyńa 1, 32-050 Skawina, Poland,
tel: +48 12 350 04 10, centrala@stalco.pl, STALCO.PL

PL

Przeczytaj wszystkie instrukcje i ostrzeżenia. Zachowaj te informacje do wykorzystania w przyszłości.

Oslony twarzy należą do kategorii II środków ochrony indywidualnej. Produkt spełnia zadanie w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz wymagania normy EN 166:2001 i/or EN 1731:2006 i lub EN ISO 16321-3:2022 (patrz zakładowanie). Deklaracja zgodności dostępna na www.stalco.pl.

UŻYTKOWANIE

Oslony twarzy są przeznaczone do ochrony oczu przed zagrożeniami mechanicznymi spowodowanymi przez latające cząsteczki w przemyśle, rolnictwie, podczas majsterkowania itp. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją użytkownika oraz oznakowaniem. Zawsze należy upewnić się, że chrona zapewniona przez osłonę twarzy jest odpowiednia do warunków użytkownika (patrz tabela). W czasie użytkowania należy upewnić się, że osłona twarzy jest dobrze dopasowana. Należy nosić osłonę przez cały okres narażenia na ryzyko. Opuścić miejsce pracy w przypadku zawrotów głowy lub podrażnienia lub uszkodzenia wizerza/siaki osłony twarzy.

UWAGA
W kontakcie ze skórą naprawa może powodować reakcje alergiczne u osób wrażliwych. W takim przypadku należy zaprzestanie reakcji i zasięgnąć porady lekarza. W razie wystąpienia oparzenia podczas pracy należy stale nosić siatkową osłonę oczu i twarzy. Należy regularnie sprawdzać osłonę, czy nie

posiada uszkodzeń, ponieważ mogą one istotnie obniżyć widoczność oraz poziom ochrony. Nie należy używać osłony oczu i twarzy jeśli: naprawa jest uszkodzona lub pęknięta, osłona jest matowa, uszkodzona lub porośnięta lub czyszczenie nie poprawia widzenia. | Zawsze należy wymienić siatkową osłonę oczu i twarzy, jeśli osłona lub siatka ulegnie zarysowaniu lub uszkodzeniu. | Siatkowa osłona oczu i twarzy chronią przed cząstkami o dużej prędkości noszona na standardowych okularach korekcyjnych może przenosić uderzenia, stwarzając tym samym zagrożenie dla użytkownika. | Osłona nie zapewnia wystarczającej ochrony przed cząstkami wyrzucanymi z dużej prędkości w powietrze. Podczas pracy z urządzeniami mechanicznymi, podciśnacza, dmuchaw, grysniawicy i przycinarek zaleca się dodatkowo noszenie okularów zgodnych z normą EN 166 lub EN ISO 16321. | Jeśli wymagana jest ochrona przed cząstkami o dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach, wybora siatkowa osłona oczu i twarzy powinna zostać oznaczona literą I bezpośrednio po literze oznaczającej uderzenie. Jeśli po literze oznaczającej uderzenie nie następuje litera I, siatkowa osłona oczu i twarzy powinna być używana wyłącznie w celu ochrony przed cząstkami o dużej prędkości w temperaturze pokojowej. W razie wystąpienia należy skonsultować się z dostawcą. | Osłona nie jest z nadzmi akcesoriów dodatkowych/zamiennymi. | Nieświeżące uycięcie tego produktu może zagrozić zdrowiu użytkownika. | Ostrzeżenie: siatkowe osłony oczu i twarzy nie chronią przed rozpryskami cieczy (w tym stopionych metali), gorącymi ciałami stałymi i prądem elektrycznym oraz promieniowaniem nadfioletowym i podczerwonym. | Ostrzeżenie: znakowanie części składowych ochron osłony i twarzy nie jest odpowiednie. | Ostrzeżenie: siatki i wizerzy siatkowe oznakowane znakiem S nie powinny być stosowane podczas realnego zagrożenia odpryskami twardych i ostrych cząstek. | Nie należy wydobywać produktu.

CZYSZCZENIE I DEZYFEKCIJA
Zaleca się czyścić osłonę po każdym użyciu. Aby wyczyścić, opuch w 1% roztworze łagodnego detergentu i osusz suchą, niestrującą się, miękką ściereczką. NIE UŻYWAJ ściernych środków czyszczących. W razie potrzeby można użyć nieagresywnego środka dezynfekującego.

PRZECHEWYWANIE
Siatkowe osłony oczu i twarzy podczas transportu oraz gdy nie są używane, należy przechowywać w d, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, substancji chemicznych i materiałów ściernych, w czystym, suchym i wolnym od kurz środowisku.

OKRES UŻYTKOWNANIA
Okres użytkowania zasadniczo zależy od użytkownika, sposobu czyszczenia, warunków przechowywania. W normalnych okolicznościach osłona twarzy powinna zapewniać odpowiednią ochronę przez 3 lata od daty produkcji. Rok i miesiąc produkcji można znaleźć na produkcie.

Oznaczenie	Wymagania
EN 1731/ 16321	Numer normy
CE	Znak CE
BDS	Oznaczenie producenta
Oznaczenie zgodnie z EN ISO 16321	
C	Poziom uderzenia C (45 m/s)
D	Poziom uderzenia D (80 m/s)
E	Poziom uderzenia E (120 m/s)
HM	Poziom uderzenia HM
T	w ekstremalnych temperaturach
1-M	Rozmiar
Oznaczenie zgodnie z EN 1731	
S	Zastosowanie podstawowe - Odporność podwyższona
F	Niska energia uderzenia
B	Cząstki o dużej prędkości
A	Wysoka energia uderzenia

* Jeśli jednakowych symboli F, B, A nie stosuje się do oznaczenia siatki, dodatkowych lub zamiennych symboli ochronnych i oprawy, to najniższy poziom powinien być oznaczony na kompletnej siatkowej ochronie oczu i twarzy

Materiał: siatka - stal, przylbica - PP

1. Pin | 2. Przylbica | 3. Ogranicznik | 4. Opaska na czoło | 5. Pokrętko
- I. Nazwy części przylbicy i osłony..
- II. Regulacja kąta zatrzymania (stosowana do zawieszenia zapadkowego). Dostępne są 4 pozycje zatrzymania (zaznaczone kółkami), aby dostosować kąc użycia do osłony.
- III. Regulacja rozmiaru. Przesunąć otwory daszka w obrótowej opasce.

EN

Read all instructions and warnings. Keep this information for future reference.

Face shields belong to category II of personal protective equipment. The product meets the essential requirements of Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council on personal protective equipment and the requirements of EN 166:2001 and/or EN 1731:2006 and/or E ISO 16321-3:2022 (see marking). Declaration of conformity available at www.stalco.pl.

USAGE

Face shields are designed to protect the eyes from mechanical hazards caused by flying particles in industry, agriculture, DIY, etc. Read the instructions for use and labelling before use. Always ensure that the protection provided by the face shield is adequate for the conditions of use (see table). When in use, make sure the face shield fits snugly. A shield should be worn throughout the period of exposure. Leave the work area if dizziness or irritation or damage to the visor/face shield screen occurs.

ATTENTION

In contact with the skin, the frame may cause allergic reactions in sensitive individuals. If this is the case, stop using the cover and seek medical advice. | A mesh eye and face shield should be worn at all times for optimum protection during work. | The cover should be checked regularly for damage, as this can significantly reduce visibility and the level of protection. Do not use the eye and face shield if the frame is damaged or cracked, the shield is old, damaged or scratched or cleaning does not improve vision. | Always replace the mesh eye and face shield immediately if the shield or mesh becomes scratched or damaged. | A mesh eye and face shield

to protect against high-velocity particles worn over standard eyewear can transmit impacts, posing a risk to the wearer. | The shield does not provide sufficient protection against particles ejected at high speed into the air. When working with power scythes, trimmers, blowers, sprayers and cutters, it is additionally recommended to wear goggles complying with EN 166 or EN ISO 16321. | If protection against high-velocity particles at extreme temperatures is required, the selected mesh eye and face shield should be marked with a T immediately after the impact letter. If the impact letter is not followed by a T, the mesh eye and face shield should only be used to protect against high-velocity particles at room temperature. If in doubt, consult your supplier. | The cover does not come with any additional/replacement accessories. | Improper use of this product may endanger the health of the user. | Warning: mesh eye and face protectors do not protect against liquid splashes (including molten metals), hot solids and electricity or ultraviolet and infrared radiation. | Warning: labelling of eye and face protection components is not appropriate. | Warning: nets and mesh visors marked S should not be used during a real danger of chipping hard and sharp particles. | Do not modify the product.

CLEANING AND DISINFECTION

It is recommended to clean the cover after each use. To clean, rinse in a 1% solution of mild detergent and dry with a dry, lint-free, soft cloth. Do NOT use abrasive cleaners. If necessary, a non-aggressive disinfectant can be used.

STORAGE

Mesh eye and face shields should be stored in a case during transport and when not in use, away from direct sunlight, chemicals and abrasives, in a clean, dry and dust-free environment.

SHELF LIFE

The service life generally depends on the use, cleaning method and storage conditions. Under normal circumstances, the face shield should provide adequate protection for 3 years from the date of manufacture. The year and month of manufacture can be found on the product.

Marking	Requirements
EN 1731/ 16321	Numer normy
CE	Symbol CE
BDS	Manufacturer's identification
Designation according to EN ISO 16321	
C	Impact level C (45 m/s)
D	Impact level D (80 m/s)
E	Impact level E (120 m/s)
HM	Impact level HM
T	at extremes of temperature
1-M	Size
Designation according to EN 1731	
S	Basic application - Increased resistance
F	High-speed Low impact energy
B	High-speed Medium impact energy
A	High-speed High impact energy

* If the same symbols F, B, A are not used to frame the mesh, additional or replacement protective lenses and the frame, the lowest level shall be marked on the complete mesh eye and face protection

Materiał: mesh - steel, visor - PP

1. Stud | 2. Headgear | 3. Stop | 4. Bowguard | 5. Knob
- I. Headgear & suspension assembly part names.
2. Stop Angle Adjustment (applicable to ratchet suspension). There are 4 stop positions available (as Circled) to adjust the angle from the Welder's eyes to the visor.
3. Size adjustment. Slide the canopy openings in the rotating band.

DE

Lesen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise. Bewahren Sie diese Informationen zur späteren Verwendung auf.

Gesichtsschutzschilde gehören zur Kategorie II der persönlichen Schutzausrüstung. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parlaments und des Rates über persönliche Schutzausrüstung und die Anforderungen der EN 166:2001 und/oder EN 1731:2006 und/oder EN ISO 16321-3:2022 (siehe Kennzeichnung). Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.stalco.pl.

VERWENDUNG

Gesichtsschutzschilde dienen dem Schutz der Augen vor mechanischen Gefahren durch umherfliegende Partikel in Industrie, Landwirtschaft, Heimwerkergewerbe usw. Lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung und die Kennzeichnung. Vergewissern Sie sich stets, dass der Schutz durch den Gesichtsschutz für die Einsatzbedingungen ausreichend ist (siehe Tabelle). Vergewissern Sie sich bei der Benutzung, dass der Gesichtsschutz gut sitzt. Während der gesamten Dauer der Exposition sollte ein Gesichtsschild getragen werden. Verlassen Sie den Arbeitsbereich, wenn Schweißnebel, Reizungen oder Schäden am Visier/Gesichtsschutz auftreten.

ACHTUNG

Bei Kontakt mit der Haut kann der Rahmen bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen hervorrufen. In diesem Fall sollten Sie die Abdeckung nicht mehr verwenden und einen Arzt aufsuchen. | Für einen optimalen Schutz bei der Arbeit sollte stets ein Augen- und Gesichtsschutz aus Mesh getragen werden. | Die Abdeckung sollte regelmäßig auf Schäden überprüft werden, da diese die Sichtbarkeit und den Schutz erheblich beeinträchtigen können. Verwenden Sie den Augen- und Gesichtsschutz nicht, wenn: das Gestell beschädigt oder gesprungen ist, der Schild spritzt, beschädigt oder zerkratzt ist oder die Reinigung keine Verbesserung der Sicht bewirkt. | Tauschen Sie den Augen- und Gesichtsschutz immer sofort aus, wenn der Schutz durch das Netz zerkratzt oder beschädigt ist. | Ein Augen- und Gesichtsschutz aus Mesh zum Schutz vor Hochgeschwindigkeitspartikeln, der über einer Standardbrille getragen wird, kann Stöße übertragen und den Träger gefährden. | Die Abschirmung bietet keinen ausreichenden Schutz gegen Partikel, die mit hoher Geschwindigkeit in die Luft geschleudert werden. Bei Arbeiten mit Motorsensen, Trimmen, Gebülsen, Sprühgeräten und Schneidgeräten wird zusätzlich das Tragen einer Schutzbrille nach EN 166 oder EN ISO 16321 empfohlen. | Wenn ein Schutz gegen hochwärmes Partikel bei extremen Temperaturen erforderlich ist, sollte der gewählte Augen- und Gesichtsschutz aus Maschengewebe unmittelbar nach dem Einschlagbuchstaben mit

einen T gekennzeichnet werden. Steht hinter dem Aufprallbuchstaben kein T, sollte der Augen- und Gesichtsschutz aus Netzmateriale nur zum Schutz vor hochwärmes Partikeln bei Raumtemperatur verwendet werden. Im Zweifelsfall werden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten. | Im Lieferumfang der Abdeckung ist kein zuschießendes/ersetzendes Zubehör enthalten. | Die unsachgemäße Verwendung dieses Produkts kann die Gesundheit des Benutzers gefährden. | Warnung: Augen- und Gesichtsschutzschilde schützen nicht vor Flüssigkeitsspritzern (einschließlich geschmolzenen Metalle), heißen Feststoffen und Elektrizität sowie ultravioletter und infraroter Strahlung. | Achtung: Die Kennzeichnung von Augen- und Gesichtsschutzkomponenten ist nicht angebracht. | Warnung: Netze und Mesh-Visiere mit der Kennzeichnung S sollten nicht verwendet werden, wenn die Gefahr besteht, dass harte und scharfe Partikel abspringen. | Das Produkt darf nicht verändert werden.

REINIGUNG UND DESINFEKTION

Es wird empfohlen, den Deckel nach jedem Gebrauch zu reinigen. Zum Reinigen mit einer 1%igen Lösung eines milden Reinigungsmittels abwaschen und mit einem trockenen, fusselfreien, weichen Tuch abtrocknen. Verwenden Sie KEINE scheuernden Reinigungsmittel. Falls erforderlich, kann ein nicht aggressives Desinfektionsmittel verwendet werden.

LAGERUNG UND WARTUNG

Augen- und Gesichtsschutznetze sollten während des Transports und bei Nichtgebrauch in einem Etui an einem sauberen, trockenen und staubfreien Ort aufbewahrt werden, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Chemikalien und scheuenden Materialien.

REGALIEBEN

Die Lebensdauer hängt im Allgemeinen von der Verwendung, der Reinigungsmethode und den Lagerbedingungen ab. Unter normalen Umständen sollte der Gesichtsschutzschild 3 Jahre lang nach dem Herstellungsdatum einen angemessenen Schutz bieten. Das Jahr und der Monat der Herstellung sind auf dem Produkt zu finden.

Bezeichnung	Anforderungen
EN 1731/ 16321	Standard-Nummer
CE	CE-Kennzeichnung
BDS	Herstellersymbol
Kennzeichnung nach EN ISO 16321	
C	Aufprallstufe C (45 m/s)
D	Aufprallstufe D (80 m/s)
E	Aufprallstufe E (120 m/s)
HM	HM-Auswirkungsgrad
T	bei extremen Temperaturen
1-M	Größe
Benennung nach EN 1731	
S	Grundlegende Anwendung - Erhöhter Widerstand
F	Hochgeschwin- Geringe Aufprallenergie
B	digkeits-Par- Durchschmittliche Aufprallenergie
A	tikel * Hohe Aufprallenergie

* Wenn die gleichen Symbole F, B, A nicht verwendet werden, um das Netz, zusätzliche oder Ersatzschutzgläser und den Rahmen zu kennzeichnen, muss die niedrigste Stufe auf dem gesamten Netzzeugen- und Gesichtsschutz gekennzeichnet werden

Materiale: Netz - Stahl, Visier - PP

1. Schleife | 2. Schleife | 3. Schutz | 4. Stirmband | 5. Drehknopf
- I. Bezeichnungen der Visier- und Schildteile. | II. Einstellung des Anschlagwinkels (gilt für Ratschenaufhängung). Es gibt 4 Anschlagpositionen (mit einem Kreis markiert), um den Winkel der Augen des Benutzers zum Schild einzustellen. | III. Anpassung der Größe. Schieben Sie die Löcher der Kabinenhaut in das Drehband.

CZ

Přečtěte si všechny pokyny a varování. Tyto informace si uchovávejte pro budoucí použití.

Obličejový štít patří do kategorie II osobních ochranných prostředků. Výrobek splňuje základní požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a požadavky normy EN 166:2001 a nebo EN 1731:2006 a nebo EN ISO 16321-3:2022 (viz označení). Prohlášení o shodě je k dispozici na www.stalco.pl.

POUŽITÍ

Obličejový štít patří do kategorie II osobních ochranných prostředků. Výrobek splňuje základní požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a požadavky normy EN 166:2001 a nebo EN 1731:2006 a nebo EN ISO 16321-3:2022 (viz tabulka). | Pro použití se ujistěte, že obličejový štít dobře sedí. Po celou dobu expozice je třeba nosit ochranný štít. Pokud se objeví závrať, podráždění nebo poškození kůže/obličejového štítu, opusťte pracovní prostor.

UPOZORNĚNÍ

Při styku s pokožkou může rám v citlivých osobách způsobit alergické reakce. V takovém případě přestaňte krýt používat a vyhledejte lékařskou pomoc. | Pro optimální ochranu při práci je třeba vždy nosit síťovaný štít na oči a obličej. | Křty by se měly pravidelně kontrolovat, zda není poškozen, protože to může výrazně snížit viditelnost a uroveň ochrany. Nepoužívejte štít na oči a tvář, ak je rám poškozený alebo prasknutý, štít je matný, poškozený alebo poškriabany alebo čistenie neúspešné videnie. | Ak sa štít alebo sieťová priehradka alebo poskody, vždy okamžite vymenite sieťku na ochranu očí a tváre. | Síťový štít na ochranu očí a tváre pred časťami s vysokou rýchlosťou, ktorý sa nosí na štandardných okuliaroch, môže prenášať náraz, čo predstavuje riziko pre používateľa. | Štít neposkytuje dostatočnú ochranu pred časťami vymrštnými vysokou rýchlosťou do vzduchu. Pri práci s motorovými kosami, výžiničkami, fúkačkami, postřikovačkami a rezačkami se navíc doporučuje používat ochranné brýle odpovídající normě EN 166 nebo EN ISO 16321. | Pokud je vyžadována ochrana proti částicím s vysokou rychlostí při extrémních teplotách, měl by být vybrán síťovaný štít na oči a obličej označen písmenem T hned za písmenem nárazu. Pokud za písmenem nárazu následuje písmeno T, měl by se síťový štít na oči a obličej používat pouze a ochráně částicemi s vysokou rychlostí při pokojové teplotě. V případě pochybností se obraťte na svého dodavatele. | Křty se nedodává s žádným další/výměnným přísuvním systémem. | Nesprávné používání tohoto výrobku může ohrozit zdraví/náhodné zranění. | Upozornění: Siete ochranné oči a obličejové netkání před strikacími kapalinami (včetně roztavených kovů), horlými pevnými látkami a elektrickým proudem ani před ultrafialovým a infračerveným žiarením. | Upozornění: Označenie komponentov na ochranu očí a tváre nie je vhodné. | Upozornění: Sieť a síťové čoko označené na ochranu očí a tváre nie je vhodné. | Upozornění: Siete a síťové čoko označené na ochranu očí a tváre nie je vhodné. Posuňte otvory stričky v otcím páse.

USCHOVÁNÍ A ÚDRŽBA
Síťové štíty na oči a tvář by mali být počas prepravy a v čase, keď sa nepoužívajú,

označením S by se neměly používat při reálném nebezpečí odstřípnutí tvrdých a ostrych částí. | Výrobek nepoužívejte.

ČISTĚNÍ A DEZINFEKCE

Po každém použití se doporučuje kryt vyčistit. Pro čištění opláchněte v 1% roztoku jemného čistícího prostředku a osušte suchým měkkým hadříkem, který nepouští vlákn. NEPOUŽÍVEJTE abrazivní čisticí prostředky. V případě potřeby lze použít neagresivní dezinfekční prostředek.

SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA

Štítové oči a obličejové štíty by měly být během přepravy a v době, kdy se nepoužívají, uloženy v pouzdře, mimo dosah přímého slunečního záření, chemikálií a abrazivních látek, v čistém, suchém a bezpečném prostředí.

ŽIVOTNOST

Životnost obecně závisí na způsobu použití, čištění a podmínkách skladování. Za normálních okolností by měl obličejový štít poskytovat dostatečnou ochranu po dobu 3 let od datu výroby. Na výrobku je uveden rok a měsíc výroby.

Označení	Požadavky
EN 1731/ 16321	Standardní číslo
CE	znacka CE
BDS	Manufacturer's identification
Designation according to EN 1731	
C	Úroveň nárazu C (45 m/s)
D	Úroveň nárazu D (80 m/s)
E	Úroveň nárazu E (120 m/s)
HM	Úroveň dopadu HM
T	Při extrémních teplotách
1-M	Rozměr
Označení podle EN 1731	
S	Základní použití - Zvýšená odolnost
F	Energie s nízkým dopadem
B	Vysokorychlostní částice * Průměrná energie nárazu
A	Vysoká energie nárazu

* Nejsou-li pro označení sítky, přidávané nebo náhradních ochranných sítek a rámu použity stejné symboly F, B, A, označí se na kompletní síťové ochrany oči a obličej nejvyšší úroveň.

Materiál: mřížka - ocel, kšilt - PP

1. Smyčka | 2. Přizpůsobitel | 3. Omezovač | 4. Pásek na čelo | 5. Knoflík
- I. Názyv částí hlavy a štítu.
- II. Nastavení úhlu dorazu (platí pro ráčkové zavěšení). K dispozici jsou 4 polohy dorazu (označené kroužkem) pro nastavení úhlu pohledu uživatele na štít.
- III. Úprava velikosti. Posuňte otvory stričky v otcím páse.

SK

Přečítajte si všetky pokyny a upozornenia. Tieto informácie si uchovajte pre budúce použitie.

Tvárový štít patrí do kategórie II osobných ochranných prostriedkov. Výrobok spĺňa základné požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch a požiadavky normy normy EN 166:2001 a alebo EN 1731:2006 a alebo EN ISO 16321-3:2022 (pozri označenie). Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na stránke www.stalco.pl.

POUŽÍVANIE

Tvárový štít sa určuje na ochranu očí pred mechanickým nebezpečenstvom spôsobeným poletujúcimi časťami v priemysle, poľnohospodárstve, pri domácných prácach atď. Pred použitím si prečítajte návod na použitie a označenie. Vždy sa uistite, že ochrana poskytnutá tvárovým štítom je primeraná podmienkam používania (pozri tabuľku). Pri používaní sa uistite, že tvárový štít dobre prilieha. Počas celej doby expozície by sa mal nosiť ochranný štít. Ak sa vyskytnú závraty, podráždenie alebo poškodenie hladačká/obrazcovy, opustte pracovný priestor.

POZOR

Pri kontakte s pokožkou môže rám u citlivých osôb spôsobiť alergické reakcie. V takom prípade prestaňte krýt používať a vyhľadajte lekársku pomoc. | Na optimálnu ochranu počas práce by sa mal vždy nosiť sieťovaný štít na oči a tvár. | Křty by sa mali pravidelne kontrolovať, či nie sú poškodené, pretože to môže výrazne znížiť viditeľnosť a úroveň ochrany. Nepoužívajte štít na oči a tvár, ak je rám poškodený alebo prasknutý, štít je matný, poškodený alebo poškriabany alebo čistenie neúspešné videnie. | Ak sa štít alebo sieťová priehradka alebo poskody, vždy okamžite vymenite sieťku na ochranu očí a tváre. | Síťový štít na ochranu očí a tváre pred časťami s vysokou rýchlosťou, ktorý sa nosí na štandardných okuliaroch, môže prenášať náraz, čo predstavuje riziko pre používateľa. | Štít neposkytuje dostatočnú ochranu pred časťami vymrštnými vysokou rýchlosťou do vzduchu. Pri práci s motorovými kosami, výžiničkami, fúkačkami, postřikovačkami a rezačkami sa navyše doporučuje používať ochranné brýle odpovídající normě EN 166 alebo EN ISO 16321. | Pokud je vyžadována ochrana proti částicím s vysokou rychlostí při extrémních teplotách, měl by být vybrán síťovaný štít na oči a obličej označen písmenem T hned za písmenem nárazu. Pokud za písmenem nárazu následuje písmeno T, měl by se síťový štít na oči a obličej používat pouze a ochráně částicemi s vysokou rychlostí při pokojové teplotě. V případě pochybností se obraťte na svého dodavatele. | Křty se nedodává s žádným další/výměnným přísuvním systémem. | Nesprávné používanie tohoto výrobku môže ohroziť zdravie/náhodné zranenie. | Upozornění: Siete ochranné oči a obličejové netkání před strikacími kapalinami (včetně roztavených kovů), horlými pevnými látkami a elektrickým proudem ani před ultrafialovým a infračerveným žiarením. | Upozornění: Označenie komponentov na ochranu očí a tváre nie je vhodné. | Upozornění: Sieť a síťové čoko označené na ochranu očí a tváre nie je vhodné. | Upozornění: Siete a síťové čoko označené na ochranu očí a tváre nie je vhodné. Posuňte otvory stričky v otcím páse.

ČISTĚNÍ A DEZINFEKCE

Po každém použití se odporučí kryt vyčistit. Na čištění opláchněte v 1% roztoku jemného čistícího prostředku a osušte suchou měkkou hadříčkou, která nepouští vlákna. NEPOUŽÍVEJTE abrazivní čisticí prostředky. V případě potřeby můžete použít neagresivní dezinfekční prostředek.

USCHOVÁNÍ A ÚDRŽBA

Síťové štíty na oči a tvář by mali být počas prepravy a v čase, keď sa nepoužívajú,

uložením v puzdre, mimo dosahu priameho slnečného svetla, chemikálií a abrazivných materiálov, v čistom, suchom a bezpečnom prostredí.

ŽIVOTNOST VÝROBKU

Životnosť vo všeobecnosti závisí od spôsobu použitia, čistenia a podmienok skladovania. Za normálnych okolností by mal tvárový štít poskytovať primeranú ochranu počas 3 rokov od dátumu výroby. Rok a mesiac výroby nájdete na výrobku.

Označenie	Požiadavky
EN 1731/ 16321	Štandardné číslo
CE	Znak CE
BDS	Označenie výrobcu
Označenie podľa normy EN ISO 16321	
C	Úroveň nárazu C (45 m/s)
D	Úroveň nárazu D (80 m/s)
E	Úroveň nárazu E (120 m/s)
HM	Úroveň nárazu HM
T	Pri

