

LENTELE FIFE

Eksploatavimo trukmę paprastai priklauso nuo naudojimo, valymo būdo ir laikymo sąlygų. Rekomenduojama pakeisti akinius naujais po 2 metų naudojimo, net jei jie neturi jokių matomų pažeidimų.

3 Optinė klasė
1;2;3 Optinė klasė

1 Optinė spinduliuoė
2 – x..x Ultravioletinis filtras - gali sutrikyti spalvų atpažinimas, nebebt yra Ž. žemėjimas
2C/3 – x..x Ultravioletinis filtras - geras spalvų atpažinimas
4 - x..x Infraraudonųjų spindulių apsaugos filtras
5 - x..x Saulės atspindžių filtras be infraraudonųjų spindulių reikalavimų
6 - x..x Saulės atspindžių filtras su infraraudonųjų spindulių reikalavimais

4 Mechaninis stiprumas
Nėra Mažiausias pasipriešinimas
S Padidėjęs atsparumas
F Didelio greičio dalelės - mažos energijos smūgis
B Didelio greičio dalelės - Vidutinės energijos smūgis
A Didelio greičio dalelės - didelės energijos smūgis
T Esant ekstremaliai temperatūrai (-5°C + +55°C)

5 6 Obszar zastosowań
3 Skyčio laisvė
3 Skyčio purlai
4 Stambios dulkės dalelės
5 Dujos ir smulkios dulkės dalelės
8 Elektros traukos jungimo lankas
9 Išlydžių metalai ir karšti kietieji kūnai
K Atsparumas paviršiaus pažeidimams smulkios dalelėmis
N Atsparumas rūkiui

2 gamintojo simbolis	7 CE ženklas	8 Standartinis numeris
----------------------	--------------	------------------------

RU

Очки относятся к категории II средств индивидуальной защиты. Продукт соответствует основным требованиям Постановления (ЕС) 2016/425 Европейского парламента и Совета о средствах индивидуальной защиты и требованиям стандарта EN 166:2001.

Декларация соответствия доступна на сайте www.stalco.pl.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЧКОВ

Очки обеспечивают защиту от опасностей, встречающихся в промышленности, лабораториях, учебных центрах, DIY и т.д., которые могут повредить глаза или ухудшить зрение - как указано. Перед использованием прочтите инструкцию по применению и проверку на линах и оправе.

Всегда следите за тем, чтобы защита глаз, обеспечиваемая этими очками, соответствовала условиям использования. При использовании убедитесь, что очки правильно сидят. Во время воздействия необходимо постоянно носить очки. Если с оподаранными или поврежденными защитными стеклами следует немедленно заменить.

ВНИМАНИЕ

Регулярно проверяйте очки на наличие видимых царапин, изъёмов или других повреждений, так как они могут значительно ухудшить видимость и уровень защиты. Средства защиты глаз, подвергшиеся ударам, использовать нельзя, их следует утилизировать и заменить.

У этой пары очков нет сменных далей. Если на какой-либо детали видны следы разбораи или замены, ее следует утилизировать целиком. Средства защиты глаз, защищающие от удара частиц, движущихся с большой скоростью, надеваемые вместе со стандартными медицинскими очками, могут передавать удар, приводя к опасности для пользователя. Эти аксессуары не продаются с какими-либо дополнительными инструкциями.

Все материалы, используемые при изготовлении очков, гипоаллергенны, но существует вероятность возникновения аллергической реакции у некоторых людей. Если наблюдается такая реакция, использование очков следует прекратить.

Если требуется защита от высокоскоростного удара частиц при экстремальных температурах, выбранные средства защиты глаз должны быть маркированы буквой T, следующей сразу за буквой, обозначающей символ удара, т.е. FT, BT или AT. Если перед буквой, обозначающей символ, не стоит буква T, то средство защиты глаз можно использовать только при комнатной температуре.

ОЧИСТКА

Стекла можно мыть теплой водой с небольшим количеством мягкого моющего средства. При необходимости очки можно продезинфицировать с помощью УФ-лампы или обычных дезинфицирующих средств. Чистка должна быть минимальной и производиться мягкой тканью.

ХРАНЕНИЕ

Очки следует хранить при температуре от 5°C до 40° C и относительной влажности воздуха ниже 90%, адали от растворителей, их паров и других химических веществ, а также адали от прямых солнечных лучей и абразивных материалов, так как они могут значительно онизить уровень защиты. Храните очки в оригинальной упаковке или футляре.

ТЖИЗНЬ НА ПОЛКЕ

Срок службы, как правило, зависит от условий эксплуатации, способа очистки и хранения. Рекомендуется заменить очки на новые через 2 года использования, даже если они не имеют видимых повреждений.

3 Оптический класс
1;2;3 Оптический класс

1 Optinė spinduliuotė
2 – x..x Ultravioletinis filtras - gali sutrikyti spalvų atpažinimas, nebebt yra Ž. žemėjimas
2C/3 – x..x Ultravioletinis filtras - geras spalvų atpažinimas
4 - x..x Infraraudonųjų spindulių apsaugos filtras
5 - x..x Saulės atspindžių filtras be infraraudonųjų spindulių reikalavimų
6 - x..x Saulės atspindžių filtras su infraraudonųjų spindulių reikalavimais

4 Mechaninis stiprumas
Nėra Mažiausias pasipriešinimas
S Padidėjęs atsparumas
F Didelio greičio dalelės - mažos energijos smūgis
B Didelio greičio dalelės - Vidutinės energijos smūgis
A Didelio greičio dalelės - didelės energijos smūgis
T Esant ekstremaliai temperatūrai (-5°C + +55°C)

5 6 Obszar zastosowań
3 Skyčio laisvė
3 Skyčio purlai
4 Stambios dulkės dalelės
5 Dujos ir smulkios dulkės dalelės
8 Elektros traukos jungimo lankas
9 Išlydžių metalai ir karšti kietieji kūnai
K Atsparumas paviršiaus pažeidimams smulkios dalelėmis
N Atsparumas rūkiui

2 gamintojo simbolis	7 CE ženklas	8 Standartinis numeris
----------------------	--------------	------------------------

1;2;3 Оптический класс
1 Оптическое излучение
2 – x..x Фильтр защиты от ультрафиолета – распылавание цвета может быть значимо, если отсутствует маркировка Ж
2C/3 – x..x Ультрафиолетовый фильтр - хорошее распылавание цветов
4 - x..x Инфракрасный защитный фильтр
5 - x..x Фильтр от солнечных бликов без требований к инфракрасному излучению
6 - x..x Фильтр от солнечных бликов с требованиями к инфракрасному излучению

4 Mechaninis stiprumas
Net Минимальное сопротивление
С Повышенная устойчивость
F Высокоскоростные частицы - Низкоэнергетический удар
B Высокоскоростные частицы - Удар средней энергии
A Высокоскоростные частицы - Высокоэнергетический удар
T При экстремальных температурах (-5°C + +55°C)

5 6 Область применения
3 Капли жидкости
3 Брызги жидкости
4 Крупные частицы пыли
5 Газ и мелкие частицы пыли
8 Дуга при коротком замыкании
9 Расплавленные металлы и горячие твердые тела
K Устойчивость к повреждению поверхности мелкими частицами
N Устойчивость к запотеванию

2 Символ производителя	7 Знак CE	8 Стандартиный номер
------------------------	-----------	----------------------

HR

Načale pripadajo kategoriji II osobne zaščitne opreme. Proizvod izpunjava bitne zahtjeve Uredbe (EU) 2016/425 Evropskog parlamenta i Vijeća o osobnoj zaštitnoj opremi i zahtjeve norme EN 166:2001.

Izjava o sukladnosti dostupna na www.stalco.pl.

UPORABA NAČALA

Načale pružaju zaštitu od opasnosti koje se javljaju u industriji, laboratorijima, obrazovnim centrima, tjeleskom uradi sam itd., a koje mogu oštetiti oči ili zaštitni vid – prema oznaci. Prije uporabe pročitajte upute za uporabu i oznake na objektivima i okviru.

Uvijek provjerite je li zaštitna za oči koju pruža ovaj par načala prikladna za uvjete uporabe. Tijekom uporabe provjerite jesu li načale dobro pričvršćene. Nosite načale tijekom razdoblja izloženosti riziku. Načale s izgrebinim ili oštećenim zaštitnim načalima treba odmah zamijeniti novima.

POZOR

Redovito provjeravajte ima li na načalima vidljivih ogrebotina, udubljena ili drugih oštećenja. Jer to može značajno smanjiti vidljivost i razinu zaštite.

Zaštitna za oči koja je bila izložena udaru ne smije se koristiti i treba se zbrinuti i zamijeniti.

Ovaj par načala nema zamjenjivih dijelova. Ako bilo koji dio nosi oznake za rastavljanje ili zamjenu, treba ga zbrinuti o cijelosti.

Zaštitna za od oči udara čestica velike brzine koja se nosi sa standardnim medicn-skim načalima može prenijeti udar i predstavljati opasnost za korisnika.

Ove zaštitne načale ne prodaju se s dodatnim priborom.

Svi materijali koji se koriste u proizvodnji zaštitnih načala su hipotalergeni, međutim, kod nekih ljudi postoji mogućnost alergijske reakcije. Ako se primijeti takva reakcija, potrebno je prekinuti uporabu načala.

Ako je potrebna zaštita od udara čestica velike brzine pri ekstremnim temperatura-ma, odabrana zaštitna za oči treba biti označena slovom T odmah iza slova simbola udara, tj. FT, BT ili AT. Ako slovo simbola nije neposredno prije slova T, zaštitna za oči smije se koristiti samo na sobnoj temperaturi.

ČIŠĆENJE

Načale se mogu čistiti toplom vodom s malom količinom blagog deterdženta.

Ako je potrebno, načale se mogu dezinficirati UV lampom ili uobičajenim dezinfekcijskim sredstvima. Čišćenje treba svesti na minimum i obaviti mekom krpom.

POHRANA

Načale treba čuvati na temperaturi između 5°C i 40°C i na relativnoj vlažnosti ispod 90%, daleko od otapala, njihovih para i drugih kemikalija, kao i daleko od izravne sunčeve svjetlosti i abraziva. Jer mogu značajno smanjiti razinu zaštite. Čuvajte ih u originalnom pakiranju ili kutiji.

ROK TRAJANJA

Vijek trajanja općenito ovisi o uporabi, načinu čišćenja i uvjetima skladištenja. Preporučuje se zamjena načala novima nakon 2 godine korištenja, čak i ako nemaju vidljivih oštećenja.

3 Optički razred
1;2;3 Optički razred

1 Optičko zračenje
2 – x..x Ultraljubiciasti filtar - prepoznavanje boja može biti narušeno, osim ako nema oznake ŽC
2C/3 – x..x Ultraljubiciasti filtar - dobro prepoznavanje boje
4 - x..x Infracrveni filtar
5 - x..x Filtar za solarni odsgaj bez infracrvenih zahtjeva
6 - x..x Filtar za solarni odsgaj s infracrvenim zahtjevima

4 Wytrzymałość mechaniczna
Nema Minimalni otpor
S Povećan imunitet

F Čestice velike brzine - Utjecaj niske energije
F Čestice velike brzine - utjecaj srednje energije
A Čestice velike brzine - utjecaj velike energije
T Na ekstremnim temperaturama (-5°C + +55°C)

5 6 Područje primjene
3 Nema simbola
3 Prskanje tekućine
4 Grube čestice prašine
5 Plin i sitne čestice prašine
8 Lok kratkog spoja
9 Otrtjanje metal i vruće krute tvari
K Otpornost na površinska oštećenja sitnim česticama
N Otpornost na zamašljivanje

2 Simbol proizvođača	7 CE oznaka	8 Standardni broj
----------------------	-------------	-------------------

HU

A szeműveg az egyéni védőeszközök II. kategóriájába tartozik. A termék megfelel az egyéni védőeszközökről szóló (EU) 2016/425 európai parlamenti és tanács rendelet alapvető követelményeinek és az EN 166:2001 szabvány követelményeinek.

A megfelelőség nyilatkozat elérhető a www.stalco.pl oldalon.

SZEMÜVEGHASZNÁLAT

A szeműveg védelmet nyújt az iparban, laboratóriumokban, oktatóközpontokban, barkácsolás közben stb. előforduló veszélyek ellen, amelyek károsíthatják a szemet vagy ronthatják a látást - a jelölés szerint. Használat előtt olvassa el a használati utasítást, valamint a lencsének a a kereten található címkéket.

Mindig győződjön meg arról, hogy a védőszeműveg által nyújtott védelem megfelel a használati körülményeknek. Használat közben győződjön meg arról, hogy a szeműveg megfelelően illeszkedik. A munkavégzés során mindig szeműveget kell viselni. A karos vagy sérült védőszeműveget azonnal ki kell cserélni.

FIGYELEM

Rendszeresen ellenőrizze a szeműveget látható karcolások, lyukak vagy egyéb sérülések tekintetében, mivel ezek jelentősen csökkenthetik a látási viszonyokat és a védelem szintjét.

Áz útszék kitett szeművédőt nem szabad használni, az el kell dobní és ki kell cserélni.

Ez a szeműveg nem tartalmaz cserélhető alkatrészeket. Ha bármelyik alkatrésze szétszerelés vagy csere jeleit mutatja, az teljes egészében el kell távolítani. A nagy sebességű részecskék ellenel védelmet nyújtó szeművédő eszközök hagyományos látásjavító szeművegekkel együtt viselve áthatják az ütésekét, ezáltal veszélyt jelenthetnek a felhasználóra.

Ezek a védőszeműveg további tartozékok nélkül kerülnek forgalomba. A szeműveg gyártásához használt összes anyag hipóallergén, de egyeseknél fennáll az allergiás reakció lehetősége. Ha ilyen reakciót észlel, a szeműveg használatát fel kell függesztetni.

Ha szédüléses hőmérsékleten történő nagy sebességű részecskéekkel szembeni védelemre van szükség, a kiválasztott szeművédőt a T betűvel kell jelölni, közvetlenül az ellenállás szimbólumát jelző betűt után, azaz FT, BT vagy AT. Ha a szimbólumot jelölő betű előtt nem szerepel közvetlenül a T betű, akkor a szeművédő termék csak szobahőmérsékleten használható.

TÍZTÍTÁS

A lencsék meley vízzel és egy kis mennyiségű enyhé mosdosszerrel tisztíthatók. Szükség esetén a szeműveg napfénytől és kopástól ajánlott az általános ruhával fertőtlenítőszerrel. A tisztítást minimálisan kell csökkenteni, és puha ruhával kell elvégezni.

TÁROLÁS

A szeművegeket 5°C és 40°C közötti hőmérsékleten és 90% alatti relatív páratartalom mellett, előszerezettől, azok füstjétől és egyéb vegyi anyagoktól, valamint közvetlen napfénytől és kopástól ajánlott távol kell tárolni, mivel ezek jelentősen csökkenthetik a védelem szintjét. Tárolja a szeműveget az eredeti csomagolásban vagy tokban.

POLCEŁET

Áz élettartam általában az használatától, a tisztítási módszertől és a tárolási körülményektől függ. A szeműveget 2 év használat után ajánlott új szeművegre cserélni, még akkor is, ha nincs látható sérülés rajta.

3 Optikai osztály
1;2;3 Optikai osztály

1 Optikai sugárzás
2 – x..x Ultraibolya szűrő - a színelismerés károsodhat, hacsak nincs ŽC jelölés
2C/3 – x..x Ultraibolya szűrő - jó színelismerés
4 - x..x Infravörös védőszűrő
5 - x..x Napfényszűrő infravörös követelmények nélkül
6 - x..x Napfényszűrő infravörös követelményekkel

4 Mechanikai szilárdság
Nincs Minimális ellenállás szimbólum
S Fokozott ellenállás
F Nagy sebességű részecskék - Alacsony energiájú ütkezés
B Nagy sebességű részecskék - Közepes energiájú ütkezés
A Particule cu viteză mare -Impact cu energie mare
T La temperaturi extreme (-5°C + +55°C)

5 6 Obszar zastosowań
3 Picături de lichid
3 Stropi de lichid
4 Particule de praf grosiere
5 Gaz și particule fine de praf
8 Arc în scurtcircuit electric
9 Metale topite și solide fierbinți
K Rezistență la deteriorarea suprafeței de către particule fine
N Rezistență la ceață

5 6 Obszar zastosowań
3 Picături de lichid
3 Stropi de lichid
4 Particule de praf grosiere
5 Gaz și particule fine de praf
8 Arc în scurtcircuit electric
9 Metale topite și solide fierbinți
K Rezistență la deteriorarea suprafeței de către particule fine
N Rezistență la ceață

2 Simbolul producătorului	7 Marcă CE	8 Număr standard
---------------------------	------------	------------------

5 6 Alkalmazási terület
3 Folyadékcsseppek
3 Folyékony fröccsenések
4 Durva porszemcsék
5 Gáz és finom porszemcsék

8 Iv elektromos rövidzárlatban
9 Olvadé fémek és forró szilárd anyagok
K Ellenállás a finom részecskék által okozott felületi sérülésekkel szemben
N Ellenállás a ködképződéssel szemben

2 A gyártó szimbóluma	7 CE jelölés	8 Szabványos szám
-----------------------	--------------	-------------------

RO

Ochelarile fac parte din categoria II de echipamente de protecție personală. Ochelarii indeplinește cerințele esențiale ale Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului privind echipamentul individual de protecție și cerințele standardului EN 166:2001.

Declarația de conformitate este disponibilă la www.stalco.pl.

UTILIZAREA OCHELARIILOR
Ochelarii oferă protecție împotriva pericolelor întâlnite în industrie, laboratoare, centre de formare, în timpul bricolajului etc, care pot deteriora ochii sau pot afecta vederea - conform marcuajului. Citiți instrucțiunile de utilizare și eticheta de pe lentile și ramă înainte de utilizare.
Asigurați-vă întotdeauna că protecția ochilor oferă de această pereche de ochelari de protecție este adecvată pentru condițiile de utilizare. Atunci când utilizați ochelarii, asigurați-vă că se potrivește corect. Ochelarii trebuie purtați tot timpul în timpul expunerii. Ochelarii de protecție zgăriați sau deteriorați trebuie înlocuiți imediat.
ATENȚIE
Verificați ochelarii în mod regulat pentru a depista zgărieturi vizibile, pete sau alte deteriorări, deoarece acestea pot reduce semnificativ vizibilitatea și nivelul de protecție.
Ochelarii de protecție care au fost expuși la impact nu trebuie utilizați și trebuie eliminați și înlocuiți.
Acastă pereche de ochelari nu are părți interschimbabile. Dacă o piesă prăjită este de dezasamblare sau înlocuire, aceasta trebuie eliminată în întregime.
Ochelarii de protecție împotriva impactului cu particule de mare viteză purtați cu ochelari medicali standard pot transmite impactul provocând un pericol pentru purtător.
Acești ochelari de protecție nu sunt comercializați cu niciun accesoriu suplimentar.
Toate materialele utilizate la fabricarea ochelarilor sunt hipoalergenice, dar există posibilitatea unei reacții alergice la unele persoane. Dacă se observă o astfel de reacție, utilizarea ochelarilor trebuie întreruptă.
În cazul în care este necesară protecția împotriva impactului cu particule de mare viteză la temperaturi extreme, protecția oculară aleasă trebuie marcată cu litera T imediat după litera care specifică simbolul de impact, și anume FT, BT sau AT. Dacă litera care specifică simbolul nu este precedată imediat de litera T, atunci produsul de protecție a ochilor poate fi utilizat numai la temperatura camerei.

CURĂȚAREA

Lentilele pot fi curățate cu apă caldă și o cantitate mică de detergent ușor. Dacă este necesar, ochelarii pot fi dezinfectați folosind o lampă UV sau dezinfectanți disponibili în mod obișnuit. Curățarea trebuie să fie redusă la minimum și efectuată cu o cârpă moale.

CONDIIȚII DE DEPOZITARE
Ochelarii trebuie depozitați la temperaturi cuprinse între 5°C și 40°C și umiditate relativă sub 90%, departe de solvenți, de vapori acestora și de alte substanțe chimice, precum și departe de lumina directă a soarelui și de materialele abrazive, deoarece acestea pot reduce semnificativ nivelul de protecție. Păstrați ochelarii în ambalajul original sau în cutie.

DEPOZITARE

Durata de viață depinde în general de utilizare, de metoda de curățare și de condițiile de depozitare. Se recomandă înlocuirea ochelarilor cu alții noi după 2 ani de utilizare, chiar dacă aceștia nu prezintă deteriorări vizibile.

1 Radiații optice
2 – x..x Filtro ultravioletto - riconosciutea cuniloror poate fi afectată dacă nu este prezent marcuajul ŽC
2C/3 - x..x Filtro ultravioletto - riconosciutea bună a cuniloror
4 - x..x Filtro di protezione a infrarossi
5 - x..x Filtro antiriflesso solare senza requisiti per gli infrarossi
6 - x..x Filtro antiriflesso solare con requisiti per gli infrarossi

CONDIIȚII DE DEPOZITARE
Ochelarii trebuie depozitați la temperaturi cuprinse între 5°C și 40°C și umiditate relativă sub 90%, departe de solvenți, de vapori acestora și de alte substanțe chimice, precum și departe de lumina directă a soarelui și de materialele abrazive, deoarece acestea pot reduce semnificativ nivelul de protecție. Păstrați ochelarii în ambalajul original sau în cutie.

CONDIIȚII DE DEPOZITARE
Ochelarii trebuie depozitați la temperaturi cuprinse între 5°C și 40°C și umiditate relativă sub 90%, departe de solvenți, de vapori acestora și de alte substanțe chimice, precum și departe de lumina directă a soarelui și de materialele abrazive, deoarece acestea pot reduce semnificativ nivelul de protecție. Păstrați ochelarii în ambalajul original sau în cutie.

3 Classe ottica
1;2;3 Classe ottica

1 Radiazione ottica
2 – x..x Filtro ultravioletto: il riconoscimento dei colori potrebbe essere compromesso se non è presente la marcatura ŽC
2C/3 - x..x Filtro ultravioletto - buon riconoscimento dei colori
4 - x..x Filtro di protezione a infrarossi
5 - x..x Filtro antiriflesso solare senza requisiti per gli infrarossi
6 - x..x Filtro antiriflesso solare con requisiti per gli infrarossi

4 Resistenza meccanica
Nessun Resistenza minima
S Aumento della resistenza
F Particelle ad alta velocità - Impatto a bassa energia
B Particelle ad alta velocità - Impatto di media energia
A Particelle ad alta velocità - Impatto ad alta energia
T A temperature estreme (-5°C + +55°C)

5 6 Area di applicazione
3 Gocce di liquido
3 Spruzzi di liquido
4 Particelle di polvere grossolane
5 Gas e particelle di polvere fine
8 Arco elettrico in cortocircuito
9 Metalli fusi e solidi caldi
K Resistenza al danneggiamento della superficie da parte di particelle fini
N Resistenza all'appannamento

2 Simbolo del produttore	7 Marchio CE	8 Numero standard
--------------------------	--------------	-------------------

IT

Gli occhiali appartengono alla categoria II dei dispositivi di protezione individuale. Il prodotto soddisfa i requisiti essenziali del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativi ai dispositivi di protezione individuale e i requisiti della norma EN 166:2001.

Dichiarazione di conformità disponibile su www.stalco.pl.

USO DEGLI OCCHIALI

Gli occhiali proteggono gli occhi dai rischi presenti nell'industria, nei laboratori, nei centri di formazione, durante il bricolage, ecc, che possono potrebbero danneggiare gli occhi o compromettere la visione vista, come indicato dall'etichetta. Prima dell'uso, leggere le istruzioni per l'uso e le marcature sulle lenti e sulla montatura.

Assicurarsi sempre che la protezione degli occhi fornita da questo paio di occhiali sia adeguata alle condizioni di utilizzo. Durante l'uso, accertarsi che gli occhiali si adattino correttamente. Durante l'esposizione al rischio è necessario indossare sempre gli occhiali. Gli occhiali di sicurezza con lenti protettive graffiate o danneggiate devono essere sostituiti immediatamente.

ATTENZIONE

Controllare regolarmente che gli occhiali non presentino graffi visibili, valigolature o altri danni, che possono ridurre significativamente la visibilità e il livello di protezione.

I dispositivi di protezione per occhi che sono stati esposti agli urti non devono essere utilizzati ma devono essere smaltiti e sostituiti.

Questo paio di occhiali non ha parti sostituibili. Se un componente presenta segni di smontaggio o sostituzione, deve essere smaltito nella sua interezza. I dispositivi di protezione proteggono contro l'impatto delle particelle volanti ad alta velocità ma indossate insieme con occhiali standard,occhiali correttivi, possono trasmettere l'impatto,creando un pericolo per chi li indossa. Questi occhiali di sicurezza non sono venduti con accessori aggiuntivi. Tutti i materiali utilizzati per la fabbricazione degli occhiali sono ipoallergenici, ma in alcune persone può verificarsi una reazione allergica. Se si osserva una reazione di questo tipo, l'uso degli occhiali deve essere immediatamente interrotto.