

лицевым щитком, соответствоваа условиям эксплуатации (см. таблицу). При использовании убедитесь, что лицевой щиток плотно прилегает к лицу. В течение всего периода воздействия следует носить защитный экран. Покиньте рабочую зону при появлении головокружения, раздражения или повреждения козырька/защитного экрана.

ВНИМАНИЕ

При контакте с кожей радио может вызвать аллергическую реакцию у чувствительных людей. В этом случае прекратите использование чехла и обратитесь к врачу.
А Для оптимальной защиты во время работы следует постоянно носить сетчатый щиток для глаз и лица.
А Необходимо регулярно проверять покрытие на наличие повреждений, так как это может значительно снизить видимость и уронить защиты. Не используйте щиток для глаз и лица, если: оправа повреждена или треснула, щиток тусклый, поврежден или поцарапан, или чистка не улучшает зрение.
А Всегда немедленно заменяйте сетчатый щиток для глаз и лица, если он или сетка поцарапаны или повреждены.
А Сетчатый щиток для защиты глаз и лица от высокоскоростных частиц, надеваемый поверх стандартных очков, может передавать удары, представляя опасность для пользователя.
А Шит не обеспечивает достаточной защиты от частиц, выбрасываемых на большой скорости в воздух. При работе с электрическими косями, триммерами, воздуходувками, опрыскивателями и фрезамы рекомендуем использовать надевать защитные очки, соответствующие стандартам EN 166 или EN ISO 16321.
А Если требуется защита от высокоскоростных частиц при экстремальных температурах, на выбранный сетчатый щиток для глаз и лица следует нанести буквы Т, сразу после буквы удара. Если буква удара не сопровождается буквой Т, сетчатый щиток для глаз и лица следует использовать только для защиты от высокоскоростных частиц при комнатной температуре. В случае сомнений обратиться к поставщику.
А В комплект поставки чехла не входят дополнительные/запасные аксесуары.
А Неправильное использование этого изделия может угрожать здоровью пользователя.
А Внимание: сетчатые защитные щитки для глаз и лица не защищают от брызг жидкостей (включая расплавленные металлы), горячих твердых тел и электричества, а также от ультрафиолетового и инфракрасного излучения.
А Предупреждение: маркировка компонентов для защиты глаз и лица не соответствует действительности.
А Внимание: сетки и сетчатые козырьки с маркировкой S не следует использовать во время реальной опасности сколов твердыми и острыми частицами.
А Не вносите изменения в изделие.

ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Рекомендуется очищать крышку после каждого использования. Для очистки промойте в 1%-ном растворе мягкого моющего средства и вытрите сухой мягкой тканью без ворса. Не используйте абразивные чистящие средства. При необходимости можно использовать неагрессивное дезинфицирующее средство.

ХРАНЕНИЕ

Защитные щитки для глаз и лица следует хранить в футляре во время транспортировки и когда они не используются, вдали от прямых солнечных лучей, химикатов и абразивных материалов, в чистом, сухом и нетеплом помещении.

ЖИЗНЬ НА ПОЛКЕ

Срок службы, как правило, зависит от условий эксплуатации, способа хранения изделия. При нормальных обстоятельствах лицевой щиток должен обеспечивать надлежащую защиту в течение 3 лет с даты изготовления. Год и месяц производства указаны на изделии.

Обозначение	Требования
EN 1731/ 16321	Стандартный номер
CE	Знак CE
BDS	Обозначение производителя
Обозначение в соответствии с EN ISO 16321	
C	Уровень удара C (45 м/с)
D	Уровень удара D (80 м/с)
E	Уровень удара E (120 м/с)
HM	Уровень воздействия HM
T	При экстремальных температурах
1-M	Размер
Обозначение в соответствии с EN 1731	
S	Основное применение: -Повышенная стойкость
F	Энергия низкого воздействия
B	Высокоскоростные частицы +
A	Средняя энергия удара
A	Высокая энергия удара

*Если для маркировки сетчатых, дополнительных или сменных защитных линз и оправы не используются одинаковые символы F, B, A, то на всей сетчатой защите глаз и лица должен быть указан самый низкий уровень.

Материал : сетка - сталь, козырек - ПП.

HR

Pročitajte sve upute i upozorenja. Molimo da sačuvate ove informacije za buduću uporabu.

Štitnici za lice pripadaju kategoriji II osobne zaštitne opreme. Proizvod ispunjava bitne zahtjeve Uredbe (EU) 2016/425 Europskog parlamenta i Vijeća o osobnoj zaštitnoj opremi i uređajima. Uvjeti provjerjivje je li zaštitna za lice prikladna za upotrebu opreme (pogodjate tablicu). Tijekom uporabe provjerjite odgođeno li štitnik za lice. Nostite navlaku tijekom cijelog razdoblja izdvoženosti riska. Napustite radno mjesto u slučaju vrtlogavice ili iritacije ili oštećenja vizira/međe za zaštitu lica..

UPORABA

Štitnici za lice dizajnirani su za zaštitu očiju od mehaničkih opasnosti uzrokovanih letecim česticama u industriji, poljoprivredi, uradim rad. Prije uporabe pročitajte upute za uporabu i označavanje. Uvjeti provjerjivje je li zaštitna za lice prikladna za upotrebu opreme (pogodjate tablicu). Tijekom uporabe provjerjite odgođeno li štitnik za lice. Nostite navlaku tijekom cijelog razdoblja izdvoženosti riska. Napustite radno mjesto u slučaju vrtlogavice ili iritacije ili oštećenja vizira/međe za zaštitu lica..

POZOR

U dodiru s kožom, okvir može uzrokovati alergijske reakcije kod osjetljivih osoba. U

tom slučaju prestanite koristiti navlaku i potražite savjet liječnika.
А За optimalnu zaštitu tijekom rada uvijek nosite mrežastu zaštitu za oči i lice.
А Redovito provjerjavajte ima li oštećenja na pokrovu, jer to može značajno smanjiti vidljivost i razinu zaštite.
А Nemojte koristiti štitnik za oči i lice ako je okvir oštećen ili napuknut, štitnik je matiran, oštećen ili ograben ili čišćenje ne poboljšava vid.
А Uvijek odmah zamijenite mrežastu mrežicu i štitnik za lice ako je štitnik ili mrežica ograben ili oštećen.
А Mrežasti štitnik za oči i lice koji štiti od čestica velike brzine koje se nose na standardnim korrekivnim naočalama može prenositi udarce, time predstavljaj rizik za korisnika.
А Štit ne pruža dovoljno zaštitu od čestica koje se velikom brzinom izbacuju iz kuta.
А Prilikom rada s mehaničkim kosama, trimerima, puhalicama, raspršivačima i rezacima, dodatno se preporučuje nošenje naočala u skladu s EN 166 ili EN ISO 16321.
А Ako je potrebna zaštita od čestica velike brzine pri ekstremnim temperaturama, odabrano mrežasto oklo štitnik za lice trebaju biti označeni slovom T edmah iza slova za udar.
А Ako nakon slova udarce ne slijedi slovo T, mrežasti štitnik za oči i lice smije se koristiti samo za zaštitu od čestica velike brzine na sobnoj temperaturi.
А Ako ste u nedoumici, posavjetujte se s dobavljačem.
А Poklopac nije opremljen dodatnim/zamjenskim priborom.
А Neprikladna uporaba ovog proizvoda može ugroziti zdravlje korisnika.
А Upozorenje: Mrežasta zaštita za oči i lice ne štiti od prskanja tekućine (uključujući rastavljene metale), vrućih krutih tvari i električnih struja te ultraljubičastog i infracrvenog zračenja.
А Upozorenje: Označavanje komponenti za zaštitu očiju i lica nije prikladno.
А Upozorenje: nešetke i tračila s oznakom S ne smiju se koristiti kada postoji stvarna opasnost od tvrdih i ostrih čestica.
А Nemojte mijenjati proizvod.

ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA

Preporučuje se čišćenje poklopca nakon svake uporabe. Za čišćenje isperite u 1% tnoj blagoj otopini deterdženta i osušite suhom mekom krpom koja ne ostavlja dlavice.
NEMOJTE KORISTITI abrazivna sredstva za čišćenje. Ako je potrebno, može se koristiti neagresivno sredstvo za dezinfekciju.

POHRANA

Mrežasti štitnici za oči i lice tijekom transporta i kada se ne koriste trebaju se čuvati u kutiji, daleko od izravne sunčeve svjetlosti, kemikalija i abraziva, u čistom, suhom okruženju bez prašine.

ROK TRAJANJA

Vrij trajanja općenito ovisi o uporabi, načinu čišćenja i uvjetima skladištenja. U normalnim okolnostima, štitnik za lice treba pružiti odgovarajuću zaštitu 3 godine od datuma proizvodnje. Na proizvodu se mogu pronaći godišni i mjeseč proizvodne oznake.

Oznaka	Uvjeti
EN 1731/ 16321	Broj standarda
CE	CE oznaka
BDS	Simbol proizvođača
Oznaka prema EN ISO 16321	
C	Razina udarca C (45 m/s)
D	Razina udarca D (80 m/s)
E	Razina udarca E (120 m/s)
HM	Razina utjecaja HM-a
T	na ekstremnim temperaturama
1-M	Velicina
Označavanje prema EN 1731	
S	Primarna uporaba - Poboļljani imunitet
F	Enerģija s malim utjecajem
B	Čestice velike brzine +
A	Enerģija velikog udara

*Ako se isti simboli F, B, A ne koriste za označavanje mrežice, dodatnih ili izmjenjivih zaštitnih naočala i okvira, tada treba označiti najnižu razinu na djelovitoj mrežnoj zaštitni za oči i lice

Materijal: mreža - najlon, vizir - PP.

HU

Olvasás el az összes utasítást és figyelemzetést. Őrítse meg ezt az információt a jövőbeni használatra.

Oboszačenje	Trebovanja
EN 1731/ 16321	Standardni broj
CE	Znak CE
BDS	Oboszačenje proizvođačitelja

Oboszačenje u saetvnošću s EN ISO 16321

C

D

E

HM

T

1-M

S

F

B

A

*Ako se isti simboli F, B, A ne koriste za označavanje mrežice, dodatnih ili izmjenjivih zaštitnih naočala i okvira, tada treba označiti najnižu razinu na djelovitoj mrežnoj zaštitni za oči i lice

Materijal: mreža - najlon, vizir - PP.

nem követi T-tí, a hálós szem- és arcvédő csak a nagy sebességű részekésk elleni védelemre használható szobahőmérsékleten. Ha kétsége vannak, forduljon a szállítóhoz.
А Fedélhez nem tartozik semmilyen kiegészítő/helyettesítő tartozék.
А A fedélhez nem tartozik semmilyen kiegészítő/helyettesítő tartozék.
А A termék nem megfelelő használatra veszélyeztetheti a felhasználó egészségét.
А Figyelem: A hálós szem- és arcvédő nem véd a folyadékfröccsenések be-leeírte az olvadt fémeket is), a forró szilárd anyagok és az elektromosság, valamint az ultrahőly és infravörös sugárzás ellen.
А Figyelem: A szem- és arcvédő alkatrészek cseréje nem megfelelő.
А Figyelem: A 5 jelzésel ellátott hálók és hálós napellenzők nem használhatók a kemény és éles részekésk lecsapódásának valós veszélye esetén.
А Ne módosítsa a terméket.

TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS
A járatlas a fedelet minden használat után megtisztítani. A tisztításhoz öblítse le 1%-os enyhe mosószólaroldattal, és szárítsa meg száraz, szőszmentes, puha ruhával. NE használjon szorított leveket! Szükség esetén nem agresszív fertőtlenítőszer használható.

TAROLÁS

A hálós szem- és arcvédőket szállítás közben és használatnál külön követelen nap-efnytől, vegyi anyagoktól és kopátó anyagoktól védve, tisztá, száraz és pormentes környezetben, tobbal kell tárolni.

POLCÉLTÉS

Az élettartam általában a használattól, a tisztítási módszertől és a tárolási körülményektől függ. Normál körülmények között az arcvédőnek a gárástól számított 3 évig kell megfelelő védelmet nyújtania. A gáráts éve és hónapja megtalálható a terméken.

Jelölések	Követelmények
EN 1731/ 16321	Szabványos szám
CE	CE jelölés
BDS	A gáráts szimbóluma
Az EN ISO 16321 szabvány szerinti jelölés	
C	Útközleési színt (45 m/s)
D	D útközleési színt (80 m/s)
E	E útközleési színt (120 m/s)
HM	HM hatátsínt
T	szélsőséges hőmérsékleten
1-M	Méret
Az EN 1731 szabvány szerinti jelölés	
S	Alapvető alkalmazás - Fokozott ellenállás
F	Alacsony hatású energia
B	Átlagos útközleési energia
A	Nagy hatású energia

*Ha nem ugyanazokat az F, B, A jelöket használják a háló, a kiegészítő vagy csere védőeszköz és a keret jelölésére, a legalacsonyabb szintet kell jelölni a teljes hálós szem- és arcvédőn.

Anyag : háló - acél, napellenző - PP

RO

Citiți toate instrucțiunile și avertismentele. Păstrați aceste informații pentru referințe viitoare.

Scuturile faciale sunt concepute pentru a proteja ochii de pericolele mecanice cauzate de particule care zboară în industrie, agricultură, bricolaj etc. Citiți instrucțiunile de utilizare și eticheta înainte de utilizare. Asigurați-vă întodeauna că protecția oferită de ecranul facial este adecvată pentru metoda de utilizare (a se vedea tabelul). În timpul utilizării, asigurați-vă că scutul facial se potrivește perfect. Pe toată durata expunerii trebuie purtat un ecran de protecție. Păstrați zona de lucru dacă apar amețeli sau iritații sau deteriorarea vizuală/écranului de protecție facială.

Declarația de conformitate este disponibilă la www.stalco.pl.

UTILIZAREA

Scuturile faciale sunt concepute pentru a proteja ochii de pericolele mecanice cauzate de particule care zboară în industrie, agricultură, bricolaj etc. Citiți instrucțiunile de utilizare și eticheta înainte de utilizare. Asigurați-vă întodeauna că protecția oferită de ecranul facial este adecvată pentru metoda de utilizare (a se vedea tabelul). În timpul utilizării, asigurați-vă că scutul facial se potrivește perfect. Pe toată durata expunerii trebuie purtat un ecran de protecție. Păstrați zona de lucru dacă apar amețeli sau iritații sau deteriorarea vizuală/écranului de protecție facială.

ATENȚIE

În contact cu pielea, ra corneă poate provoca reacții alergice la persoanele sensibile. Dacă acesta este cazul, nu mai utilizați hă și solicitați sfatul medicului.
А Pentru o protecție optimă în timpul lucrului, trebuie purtat în permanență un ochi din plusa și un ochi facial.
А Acepurlul trebuie verificat în mod regulat pentru a depista eventuale deteriorări, deoarece acestea pot reduce semnificativ vizibilitatea și nivelul de protecție. Nu utilizați scutul pentru ochi și față dacă: rama este deteriorată sau furată, scutul este tern, deteriorat sau zgâriat sau curățarea ne imbuănată este vederea.
А Întodeauna înlocuiți imediat scutul de ochi și față din plusă dacă scutul sau plusa sunt zgâriate sau deteriorate.
А Un ecran de ochi și față din plusă pentru protecția împotriva particulelor de mare viteză, purtat peste ochelarii standard, poate transmite impactul, reprezentând un risc pentru purtător.
А Scutul nu oferă protecție suficientă împotriva particulelor ejectate în aer la viteză mare. Atunci când lucrați cu putaoase, trimmer, suflante, pulverizatoare și tăietoare, se recomandă, în plus, purtarea ochelarilor de protecție în conformitate cu EN 166 sau EN ISO 16321.
А În cazul în care este necesară protecția împotriva particulelor cu viteză mare în timpul temperaturii extreme, scutul selectat pentru ochi și față trebuie marcat cu un 1 imediat după lătera de impact. În cazul în care lătera de impact nu este umplută de un T, ochii din plusă și scutul facial trebuie utilizate numai pentru a proteja împotriva particulelor de mare viteză la temperatura camerei. Dacă aveți îndoieli, consultați furnizorul.
А Capacul nu este livrat cu niciun accesoriu suplimentar/de înlocuire.
А Utilizarea necorespunzătoare a acestui produs poate pune în pericol sănătatea utilizatorului.
А Protecțiile pentru ochi și față din plusă nu protejează împotriva șturilor cu lichide (inclusiv metale topite), a solventilor fierbinți și a electrității, sau a radiațiilor ultraviolete și infraroșii.
А Asigurați-vă etichetarea componentelor pentru protecția ochilor și a feței nu este adecvată.
А Avertisment: plasele și vizierile din plusă marcate cu S nu trebuie utilizate în timpul unui pericol

real de spargere a particulelor dure și ascuțite.
А Nu modificați produsul.

CURĂȚARE ȘI DEZINFECȚIE

Este recomandat să curățați capacul după fiecare utilizare. Pentru curățare, clățiți intr-o soluție de 1% de detergent usor și uscați cu o cârpă uscată, moale, fără scame. Nu folosiți detergenți abrazivi. Dacă este necesar, se poate utiliza un dezinfectant neagresiv.

CONDIIȚI DE DEPOZITARE

Scuturile de ochi și de față din plusă trebuie depozitate într-o cutie în timpul transportului și atunci când nu sunt utilizate, departe de lumina directă a soarelui, de substanțele chimice și de materialele abrazive, într-un mediu curat, uscat și fără praț.

DEPOZITARE

Durată de viață depinde în general de utilizare, de metoda de curățare și de condițiile de depozitare. În condiții normale, scutul facial ar trebui să ofere protecție adecvată timp de 3 ani de la data fabricației. Anul și luna de fabricație pot fi găsite pe produs.

Marcaj	Cerințe
EN 1731/ 16321	Numărul standardului
CE	Marcaj CE
BDS	Simbolul producătorului
Desemnare în conformitate cu EN ISO 16321	
C	Nivelul de impact C (45 m/s)
D	Nivel de impact D (80 m/s)
E	Nivel de impact E (120 m/s)
HM	Nivelul de impact al HM
T	la temperaturi extreme
1-M	Dimensiune
Desemnare în conformitate cu EN 1731	
S	Aplicație de bază - Rezistență crescută
F	Energie cu impact redus
B	Particule de mare
A	Energie de impact ridicată

*Dacă aceleași simboluri F, B, A nu sunt folosite pentru a marca plusa, lentilele de protecție suplimentare sau de înlocuire și cadrul, nivelul cel mai de jos trebuie marcat pe protecția completă a ochilor și a feței.

Materiale : mesh - oțel, vizieră - PP.

IT

Leggere tutte le istruzioni e le avvertenze. Conservare queste informazioni per riferimento futuro.

Gli schermi facciali appartengono alla categoria II dei dispositivi di protezione individuale. Il prodotto soddisfa i requisiti essenziali del Regolamento (UE) 2016/425 della Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi di protezione individuale e i requisiti della norma EN 166:2001 e/o EN 1731:2006 e/o EN ISO 16321-1:2022 (vedi marcatura).
Dichiarazione di conformità disponibile su www.stalco.pl.

USO DEGLI

Gli schermi facciali sono progettati per proteggere gli occhi dai rischi meccanici causati da particelle volanti nell'industria, nell'agricoltura, nel bricolage, ecc. Prima dell'uso, leggere le istruzioni per l'uso e l'etichetta. Assicurarsi sempre che la protezione fornita dallo schermo facciale sia adeguata alle condizioni di utilizzo (vedere tabella). Durante l'uso, accertarsi che lo schermo facciale sia ben aderente. È necessario indossare uno schermo per tutto il periodo di esposizione. Abbandonare l'area di lavoro in caso di vertigini, irritazioni o danni alla vista/écranul facciale.

ATTENZIONE

A contatto con la pelle, la cornee può provocare reazioni allergiche in soggetti sensibili. In tal caso, interrompere d'urto l'uso della copertura e consultare un medico.
А Per una protezione ottimale durante l lavoro, è necessario indossare sempre uno schermo a rete per gli occhi e il viso.
А La copertura deve essere controllata regolarmente per verificare la presenza di eventuali danni, che possono ridurre notevolmente la visibilità e il livello di protezione. Non utilizzare la protezione per gli occhi e il viso se: la montatura è danneggiata o incrinata, lo schermo è opaco, danneggiato o graffiato o la pulizia non migliora la visione.
А Sostituire sempre immediatamente lo schermo a rete per gli occhi e il viso se lo schermo o la rete sono graffiati o danneggiati.
А Uno schermo a rete per proteggere gli occhi e il viso dalle particelle ad alta velocità, indossato sopra gli occhiali standard, può trasmettere gli impatti, rappresentando un rischio per chi lo indossa.
А Lo schermo non fornisce una protezione sufficiente contro le particelle espulse ad alta velocità nell'aria. Quando si lavora con falciatrici, decapugliatori, soffiatori, spruzzatori e fresa, si raccomanda inoltre di indossare occhiali di protezione conformi alle norme EN 166 o EN ISO 16321.
А Se è necessario una protezione contro le particelle ad alta velocità a temperature estreme, lo schermo per occhi e il viso è stato selezionato deve essere contrassegnato con una T subito dopo la lettera d'impatto. Se la lettera di impatto non è seguita da una T, lo schermo a rete per gli occhi e il viso deve essere usato solo per proteggersi da particelle ad alta velocità a temperatura ambiente. In caso di dubbio, consultare il proprio fornitore.
А La copertura non viene fornita con accessori aggiuntivi/sostitutivi.
А L'uso improprio di questo prodotto può mettere a rischio la salute dell'utente.
А Attenzione: le protezioni per occhi e viso in rete non proteggono dagli spruzzi di liquidi (compresi i metalli fusi), dai solidi caldi e dall'elettricità, né dalle radiazioni ultraviolette e infrarosse.
А Attenzione: l'etichettatura dei componenti per la protezione degli occhi e del viso non è appropriata.
А Attenzione: le reti e le visiere a rete contrassegnate dalla lettera S non devono essere utilizzate in caso di pericolo reale di scheggiatura di particelle dure e taglienti.
А Non modificare il prodotto.

PULIZIA E DISINFETTAZIONE

Si raccomanda di pulire il coperchio dopo ogni utilizzo. Per la pulizia, risciacquare con una soluzione all'1% di detergente neutro e asciugare con un panno asciutto, morbido e privo di peluchi. Non utilizzare detergenti abrasivi. Se necessario, è possibile utilizzare uno disinfettante non aggressivo.

CONSERVAZIONE

Le protezioni per gli occhi e il viso in rete devono essere conservate in una custodia durante il trasporto e quando non vengono utilizzate, lontano dalla luce solare diretta, da sostanze chimiche e materiali abrasivi, in un ambiente pulito, asciutto

e privo di polvere.

SCADENZA ED INVECCHIAMENTO

Le protezioni per gli occhi e il viso in rete devono essere conservate in una custodia durante il trasporto e quando non vengono utilizzate, lontano dalla luce solare diretta, da sostanze chimiche e materiali abrasivi, in un ambiente pulito, asciutto e privo di polvere.

Riferimento	Requisiti
EN 1731/ 16321	Numărul standardului
CE	Marchio CE
BDS	Simbolo del produttore
Designazione secondo la norma EN ISO 16321	
C	Livello d'impatto C (45 m/s)
D	Livello d'impatto D (80 m/s)
E	Livello d'impatto E (120 m/s)
HM	Livello di impatto HM
T	a temperature estreme
1-M	Dimensione
Designazione secondo EN 1731	
S	Applicazione di base - Maggiore resistenza
F	Particelle ad alta
B	Energia media d'impatto
A	Energia d'impatto elevata

*Se non vengono utilizzati gli stessi simboli F, B, A per contrassegnare la maglia, le lenti protettive aggiuntive o sostitutive e la montatura, sulla maglia completa di protezione per occhi e viso deve essere contrassegnato il livello più basso.

Materiale : rete - acciaio, visiera - PP.

EE

Materiale : rete - acciaio, visiera - PP.

EE

Lugee kõiki juhiseid ja hoiatusi. Hoidke see teave edaspidiseks alles.

Nõukitsmed kuuluvad isikuaitsevahendite II kategooriasse. Toode vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 2016/425 (isikuaitsevahendite kohta) olulistele nõuetele ja standardi EN 166:2001 ja/või EN 1731:2006 ja/või EN ISO 16321-1:2022 (vt märgistust) nõuetele.
Vastusdeklaratsioon on kättesaadav aadressil www.stalco.pl.

KASUTAMINE

Nõukitsmed on mõeldud silmade kaitsmiseks mehaaniliste ohtude eest, mida tekitavad lendavad osakesed tööstuses, põllumajanduses, hõudumajapidamises jne. Eme kasutamisel lugege kasutusjuhendit ja märgistust. Veenduge alati, et nõukaitse pakub kasutuslingimustele piisavat kaitset (vt tabelit). Kasutamise ajal veenduge, et nõukaitseilp istub hästi. Kogu kokkupuute ajal tuleb kanda kaitselkipsi. Kui tekib pearinglus või ärritus või visiooni/nõukaitseilki kahjustus, lahkuks tööpiirkonnast.

TÄHELEPANU

Kokkupuutel nahaga võib raam põhjustada tundlikel inimestel allergilisi reaktsioone. Sellisel juhul lõpetage kätte kasutamine ja pöörduge arsti poole.
А Optimaalse kaitse tagamiseks töö ajal tuleb alati kanda silmade ja nõukaitset.
А Katet tuleks regulaarselt kontrollida kahjustuste suhtes, kuna võivad nähtavust ja kaitsetasist oluliselt vähendada. Ärge kasutage silma- ja nõukaitset, kui: raam on kahjustatud või pragunenud, kaitse on tuhm, kahjustatud või krimmistatud või puhastamine ei paranda nägemist.
А Asendage alati silmade ja nõukaitsekatse kohe, kui kaitse või võrk on krimmistatud või kahjustatud.
А Kõrgsurveosakeste eest kaitses silmade- ja nõukaitse, mida kantakse tavapäraselt prillide peal, võib eadastada löögid, kujutades endast ohtu kandjale.
А Kõlp ei paku piisavat kaitses suure kiirusega õhu paiskuvate osakeste vastu. Elektroitoega niiduke, trimmerite, puhurite, pihustite ja lõikuritega töötamisel on isaks soovitatav kaitse silmade ja nõukaitse katsete eest äärmuslikel temperatuuridel, tuleb vältida silmade ja nõukaitseilki märgistada T-tähge kohe pärast lõõgikrja. Kui lõõgikrja järgi ei järgne T, tuleks silmade ja nõukaitseilki kasutada ainult suure kiirusega osakeste eest kaitsmiseks tootemperatuuril. Kaitsele korral pidage nõu oma tarnijaga.
А Kaanega ei ole kaasas õhuga täiendavat/asendavat istavikurit.
А Selle toote ebaõige kasutamine võib ohustada kasutaja tervist.
А Hoiatus: võrgusilma- ja nõukaitsemel ei kait